

試料採取状況写真



【報告書番号】

第22-B3326号

【建物名称】

中城村立津覇小学校

12-1号棟

【検体 I D】

7982

【撮影状況】

採取位置

【分析結果】

無検出



【撮影状況】

採取状況



【撮影状況】

補修後



第22-B3326号

中城村立津覇小学校

【検体 I D】

【検体 I D】

1

採取位置

無検出



採取状況



補修後



【報告書番号】
第22-B3326号
【建物名称】
中城村立津覇小学校
12-1号棟
【検体 I D】
7984
【撮影状況】
採取位置
【分析結果】
クリンタイトルを含有
0.1～5%




【撮影状況】
採取状況
【撮影状況】
補修後



【撮影状況】
補修後



【報告書番号】
第22-B3326号
【建物名称】
中城村立津覇小学校
12-1号棟
【検体 I D】
7985
【撮影状況】
採取位置
【分析結果】
クリンタイトルを含有
5～50%



【撮影状況】
採取状況
【撮影状況】
補修後



【撮影状況】
補修後



【報告書番号】
第22-B3326号
【建物名称】
中城村立津覇小学校
12-1号棟
【検体 I D】
7986
【撮影状況】
採取位置

【分析結果】
無検出



【撮影状況】
採取状況



【撮影状況】
補修後



【報告書番号】

第22-B3326号

【建物名称】

中城村立津覇小学校

12-1号棟

【検体 I D】

7987

【撮影状況】

採取位置

【分析結果】

無検出



【撮影状況】

採取状況



【撮影状況】

補修後



第22-B3326号

中城村立津覇小学校

【検体 I D】

7988

採取位置




無検出



採取状況



補修後





【報告書番号】

第22-B3326号

【建物名称】

中城村立津覇小学校

12-1号棟

【検体 I D】

7990

【撮影状況】

採取位置

【分析結果】

無検出



【撮影状況】

採取状況



【撮影状況】

補修後



第22-B3326号

中城村立津覇小学校

【検体 I D】

7991

採取位置

無検出



採取状況



補修後



【報告書番号】

第22-B3326号

【建物名称】

中城村立津覇小学校

12-1号棟

【検体 I D】

7992

【撮影状況】

採取位置

【分析結果】

無検出



【撮影状況】

採取状況



【撮影状況】

補修後



第22-B3326号

中城村立津覇小学校

【検体 I D】

7993

採取位置

無検出



採取状況



補修後



【報告書番号】
第22-B3326号
【建物名称】
中城村立津覇小学校
12-1号棟
【検体 I D】
7994
【撮影状況】
採取位置
【分析結果】
無検出



【撮影状況】
採取状況



【撮影状況】
補修後



【報告書番号】
第22-B3326号
【建物名称】
中城村立津覇小学校
12-1号棟
【検体 I D】
7995

【撮影状況】
採取位置

【分析結果】
無検出




【撮影状況】
採取状況



【撮影状況】
補修後



【報告書番号】
第22-B3326号
【建物名称】
中城村立津覇小学校
12-1号棟
【検体 I D】
7996
【撮影状況】
採取位置
【分析結果】
無検出




【撮影状況】
採取状況
【撮影状況】
補修後





【報告書番号】
第22-B3326号
【建物名称】
中城村立津覇小学校
12-1号棟
【検体 I D】
7997
【撮影状況】
採取位置
【分析結果】
クリソタイルを含有
0.1～5%



【撮影状況】
採取状況



【撮影状況】
補修後



【報告書番号】
第22-B3326号
【建物名称】
中城村立津覇小学校
12-1号棟
【検体 I D】
7998
【撮影状況】
採取位置
【分析結果】
クリンタイトルを含有
0.1～5%



【撮影状況】
採取状況




【撮影状況】
補修後



【報告書番号】
第22-B3326号
【建物名称】
中城村立津覇小学校
12-1号棟
【検体 I D】
7999
【撮影状況】
採取位置

【分析結果】
クリンタイルを含有
0.1～5%



【撮影状況】
採取状況



【撮影状況】
補修後



【報告書番号】
第22-B3326号
【建物名称】
中城村立津覇小学校
12-1号棟
【検体 I D】
8000
【撮影状況】
採取位置
【分析結果】
クリンタイトルを含有
0.1～5%



【撮影状況】
採取状況
【撮影状況】
補修後



【撮影状況】
補修後



【報告書番号】
第22-B3326号
【建物名称】
中城村立津覇小学校
12-1号棟
【検体 I D】
8001
【撮影状況】
採取位置

【分析結果】
クリンタイルを含有
0.1～5%




【撮影状況】
採取状況



【撮影状況】
補修後



【報告書番号】
第22-B3326号
【建物名称】
中城村立津覇小学校
12-1号棟
【検体 I D】
8002
【撮影状況】
採取位置
【分析結果】
無検出



【撮影状況】
採取状況
【撮影状況】
補修後



【撮影状況】
補修後



第22-B3326号

中城村立津覇小学校

【検体 I D】

8003

採取位置

無検出



採取状況



補修後



【報告書番号】
第22-B3326号
【建物名称】
中城村立津覇小学校
12-1号棟
【検体 I D】
8004
【撮影状況】
採取位置
【分析結果】
無検出




【撮影状況】
採取状況



【撮影状況】
補修後



【報告書番号】
第22-B3326号
【建物名称】
中城村立津覇小学校
12-1号棟
【検体 I D】
8005
【撮影状況】
採取位置
【分析結果】
クリンタイトルを含有
0.1～5%



【撮影状況】
採取状況




【撮影状況】
補修後



【報告書番号】
第22-B3326号
【建物名称】
中城村立津覇小学校
12-1号棟
【検体 I D】
8006
【撮影状況】
採取位置

【分析結果】
クリソタイルを含有
0.1～5%



【撮影状況】
採取状況



【撮影状況】
補修後



【報告書番号】
第22-B3326号
【建物名称】
中城村立津覇小学校
12-1号棟
【検体 I D】
8007
【撮影状況】
採取位置
【分析結果】
クリンタイルを含有
0.1～5%



【撮影状況】
採取状況



【撮影状況】
補修後



【報告書番号】

第22-B3326号

【建物名称】

中城村立津覇小学校

12-2号棟

【検体 I D】

8008

【撮影状況】

採取位置

【分析結果】

無検出



【撮影状況】

採取状況



【撮影状況】

補修後



【報告書番号】
第22-B3326号

【建物名称】
中城村立津覇小学校
12-2号棟

【検体 I D】
8009

【撮影状況】
採取位置

【分析結果】
無検出



【撮影状況】
採取状況



【撮影状況】
補修後



【報告書番号】
第22-B3326号
【建物名称】
中城村立津覇小学校
12-2号棟
【検体 I D】
8010

【撮影状況】
採取位置

【分析結果】
無検出



【撮影状況】
採取状況



【撮影状況】
補修後



【報告書番号】
第22-B3326号
【建物名称】
中城村立津覇小学校
12-2号棟
【検体 I D】
8011

【撮影状況】
採取位置

【分析結果】
無検出



【撮影状況】
採取状況



【撮影状況】
補修後



第22-B3326号

中城村立津覇小学校

【検体 I D】

8012

採取位置

無検出



採取状況



補修後



第22-B3326号

中城村立津覇小学校

【検体 I D】

8013

採取位置

無検出



採取状況



補修後



第22-B3326号

中城村立津覇小学校

【検体 I D】

8014

採取位置

無検出



採取状況



補修後



第22-B3326号

中城村立津覇小学校

【検体 I D】

8015

採取位置

無検出



採取状況



補修後



第22-B3326号

中城村立津覇小学校

【検体 I D】

8016

採取位置

無検出



採取状況



補修後



【報告書番号】
第22-B3326号
【建物名称】
中城村立津覇小学校
12-2号棟
【検体 I D】
8017
【撮影状況】
採取位置
【分析結果】
クリンタイルを含有
0.1～5%



【撮影状況】
採取状況



【撮影状況】
補修後



第22-B3326号

中城村立津覇小学校

【検体 I D】

8018

採取位置

無検出



採取状況



補修後



【報告書番号】
第22-B3326号
【建物名称】
中城村立津覇小学校
12-2号棟
【検体 I D】
8019

【撮影状況】
採取位置

【分析結果】
無検出



【撮影状況】
採取状況



【撮影状況】
補修後



【報告書番号】
第22-B3326号
【建物名称】
中城村立津覇小学校
12-2号棟
【検体 I D】
8020
【撮影状況】
採取位置
【分析結果】
無検出



【撮影状況】
採取状況



【撮影状況】
補修後



【報告書番号】
第22-B3326号
【建物名称】
中城村立津覇小学校
12-2号棟
【検体 I D】
8021
【撮影状況】
採取位置

【分析結果】
クリンタイトルを含有
0.1～5%



【撮影状況】
採取状況



【撮影状況】
補修後



【報告書番号】
第22-B3326号
【建物名称】
中城村立津覇小学校
12-2号棟
【検体 I D】
8022
【撮影状況】
採取位置
【分析結果】
クリソタイルを含有
0.1～5%



【撮影状況】
採取状況



【撮影状況】
補修後



第22-B3326号

中城村立津覇小学校

【検体 I D】

【撮影状況】




【分析結果】



採取状況



補修後





第22-B3326号

中城村立津覇小学校

【検体 I D】

8025

採取位置

無検出



採取状況




補修後



【報告書番号】
第22-B3326号
【建物名称】
中城村立津覇小学校
13-1号棟
【検体 I D】
8026
【撮影状況】
採取位置

【分析結果】
クリンタイルを含有
0.1～5%



【撮影状況】
採取状況



【撮影状況】
補修後



【報告書番号】

第22-B3326号

【建物名称】

中城村立津覇小学校

13-1号棟

【検体 I D】

8027

【撮影状況】

採取位置

【分析結果】

無検出



【撮影状況】

採取状況



【撮影状況】

補修後



【報告書番号】
第22-B3326号
【建物名称】
中城村立津覇小学校
13-1号棟
【検体 I D】
8028
【撮影状況】
採取位置

【分析結果】
無検出



【撮影状況】
採取状況



【撮影状況】
補修後



【報告書番号】
第22-B3326号
【建物名称】
中城村立津覇小学校
13-1号棟
【検体 I D】
8030
【撮影状況】
採取位置

【分析結果】
無検出



【撮影状況】
採取状況



【撮影状況】
補修後



【報告書番号】
第22-B3326号
【建物名称】
中城村立津覇小学校
13-1号棟
【検体 I D】
8031
【撮影状況】
採取位置

【分析結果】
クリンタイルを含有
0.1～5%



【撮影状況】
採取状況



【撮影状況】
補修後



【報告書番号】
第22-B3326号
【建物名称】
中城村立津覇小学校
13-1号棟
【検体 I D】
8032
【撮影状況】
採取位置

【分析結果】
無検出



【撮影状況】
採取状況



【撮影状況】
補修後



【報告書番号】
第22-B3326号
【建物名称】
中城村立津覇小学校
13-1号棟
【検体 I D】
8033
【撮影状況】
採取位置
【分析結果】
クリソタイルを含有
0.1～5%



【撮影状況】
採取状況



【撮影状況】
補修後



【報告書番号】
第22-B3326号
【建物名称】
中城村立津覇小学校
13-1号棟
【検体 I D】
8034
【撮影状況】
採取位置
【分析結果】
クリンタイトルを含有
0.1～5%



【撮影状況】
採取状況



【撮影状況】
補修後



【報告書番号】
第22-B3326号
【建物名称】
中城村立津覇小学校
13-1号棟
【検体 I D】
8035
【撮影状況】
採取位置
【分析結果】
クリンタイルを含有
0.1～5%



【撮影状況】
採取状況
【撮影状況】
補修後



【撮影状況】
補修後



【報告書番号】

第22-B3326号

【建物名称】

中城村立津覇小学校

13-1号棟

【検体 I D】

8036

【撮影状況】

採取位置

【分析結果】

クリソタイルを含有

0.1~5%



【撮影状況】

採取状況



【撮影状況】

補修後



【報告書番号】
第22-B3326号
【建物名称】
中城村立津覇小学校
13-1号棟
【検体 I D】
8037
【撮影状況】
採取位置
【分析結果】
クリンタイルを含有
0.1～5%



【撮影状況】
採取状況



【撮影状況】
補修後



【報告書番号】
第22-B3326号
【建物名称】
中城村立津覇小学校
13-1号棟
【検体 I D】
8038
【撮影状況】
採取位置

【分析結果】
クリンタイルを含有
0.1～5%



【撮影状況】
採取状況



【撮影状況】
補修後



【報告書番号】
第22-B3326号
【建物名称】
中城村立津覇小学校
13-1号棟
【検体 I D】
8039
【撮影状況】
採取位置


【分析結果】
無検出



【撮影状況】
採取状況



【撮影状況】
補修後



第22-B3326号

中城村立津覇小学校

【検体 I D】

【撮影状況】

【分析結果】



採取状況



補修後



第22-B3326号


中城村立津覇小学校

【検体 I D】

8041

採取位置

無検出



採取状況



補修後



【報告書番号】

第22-B3326号

【建物名称】

中城村立津覇小学校

13-1号棟

【検体 I D】

8042

【撮影状況】

採取位置

【分析結果】

無検出



【撮影状況】

採取状況



【撮影状況】

補修後



第22-B3326号

中城村立津覇小学校

【検体 I D】

8043

採取位置

無検出



採取状況



補修後



第22-B3326号

中城村立津覇小学校

【検体 I D】

8044

採取位置

無検出



採取状況



補修後



【報告書番号】

第22-B3326号

【建物名称】

中城村立津覇小学校

13-1号棟

【検体 I D】

8045

【撮影状況】

採取位置

【分析結果】

無検出



【撮影状況】

採取状況



【撮影状況】

補修後



第22-B3326号

中城村立津覇小学校

【検体 I D】


8046

採取位置

無検出



採取状況



補修後



【報告書番号】

第22-B3326号

【建物名称】

中城村立津覇小学校

13-2号棟

【検体 I D】

8047

【撮影状況】

採取位置

【分析結果】

無検出



【撮影状況】

採取状況



【撮影状況】

補修後



【報告書番号】
第22-B3326号
【建物名称】
中城村立津覇小学校
13-2号棟
【検体 I D】
8048
【撮影状況】
採取位置

【分析結果】
無検出



【撮影状況】
採取状況



【撮影状況】
補修後



【報告書番号】
第22-B3326号
【建物名称】
中城村立津覇小学校
13-2号棟
【検体 I D】
8049
【撮影状況】
採取位置
【分析結果】
クリンタイトルを含有
0.1～5%



【撮影状況】
採取状況



【撮影状況】
補修後



【報告書番号】

第22-B3326号

【建物名称】

中城村立津覇小学校

13-2号棟

【検体 I D】

8050

【撮影状況】

採取位置

【分析結果】

無検出



【撮影状況】

採取状況



【撮影状況】

補修後



【報告書番号】
第22-B3326号
【建物名称】
中城村立津覇小学校
13-2号棟
【検体 I D】
8051

【撮影状況】
採取位置

【分析結果】
無検出



【撮影状況】
採取状況



【撮影状況】
補修後