



【報告書番号】
第22-B3326号

【建物名称】
中城村立津覇小学校
13-2号棟

【検体 I D】
8052

【撮影状況】
採取位置

【分析結果】
クリソタイトを含有
0.1~5%



【撮影状況】
採取状況



【撮影状況】
補修後



【報告書番号】

第22-B3326号

【建物名称】

中城村立津覇小学校

13-2号棟

【検体 I D】

8053

【撮影状況】

採取位置

【分析結果】

無検出



【撮影状況】

採取状況



【撮影状況】

補修後



【報告書番号】
第22-B3326号

【建物名称】
中城村立津覇小学校
16-1号棟

【検体 I D】
8054

【撮影状況】
採取位置

【分析結果】
無検出



【撮影状況】
採取状況



【撮影状況】
補修後



【報告書番号】

第22-B3326号

【建物名称】

中城村立津覇小学校

16-1号棟

【検体 I D】

8055

【撮影状況】

採取位置

【分析結果】

無検出



【撮影状況】

採取状況



【撮影状況】

補修後



【報告書番号】
第22-B3326号

【建物名称】
中城村立津覇小学校
16-1号棟

【検体ID】
8056

【撮影状況】
採取位置

【分析結果】
無検出



【撮影状況】
採取状況



【撮影状況】
補修後



【報告書番号】
第22-B3326号

【建物名称】
中城村立津覇小学校
16-1号棟

【検体ID】
8057

【撮影状況】
採取位置

【分析結果】
無検出



【撮影状況】
採取状況



【撮影状況】
補修後



【報告書番号】
第22-B3326号

【建物名称】
中城村立津覇小学校
16-1号棟

【検体 I D】
8058

【撮影状況】
採取位置

【分析結果】
無検出



【撮影状況】
採取状況



【撮影状況】
補修後



【報告書番号】
第22-B3326号

【建物名称】
中城村立津覇小学校
16-1号棟

【検体 I D】
8059

【撮影状況】
採取位置

【分析結果】
無検出



【撮影状況】
採取状況



【撮影状況】
補修後



【報告書番号】
第22-B3326号

【建物名称】
中城村立津覇小学校
16-1号棟

【検体 I D】
8060

【撮影状況】
採取位置

【分析結果】
無検出



【撮影状況】
採取状況



【撮影状況】
補修後



【報告書番号】
第22-B3326号

【建物名称】
中城村立津覇小学校
16-1号棟

【検体 I D】
8061

【撮影状況】
採取位置

【分析結果】
無検出



【撮影状況】
採取状況



【撮影状況】
補修後




【報告書番号】
第22-B3326号

【建物名称】
中城村立津覇小学校
16-1号棟

【検体 I D】
8062

【撮影状況】
採取位置

【分析結果】
無検出



【撮影状況】
採取状況



【撮影状況】
補修後



【報告書番号】
第22-B3326号

【建物名称】
中城村立津覇小学校
16-1号棟

【検体 I D】
8063

【撮影状況】
採取位置

【分析結果】
無検出



【撮影状況】
採取状況



【撮影状況】
補修後



【報告書番号】
第22-B3326号

【建物名称】
中城村立津覇小学校
16-1号棟

【検体 I D】
8064

【撮影状況】
採取位置

【分析結果】
無検出



【撮影状況】
採取状況



【撮影状況】
補修後



【報告書番号】
第22-B3326号

【建物名称】
中城村立津覇小学校
16-2号棟

【検体 I D】
8065

【撮影状況】
採取位置

【分析結果】
無検出



【撮影状況】
採取状況



【撮影状況】
補修後



【報告書番号】
第22-B3326号

【建物名称】
中城村立津覇小学校
16-2号棟

【検体 I D】
8066

【撮影状況】
採取位置

【分析結果】
無検出



【撮影状況】
採取状況



【撮影状況】
補修後



【報告書番号】
第22-B3326号

【建物名称】
中城村立津覇小学校
16-2号棟

【検体 I D】
8067

【撮影状況】
採取位置

【分析結果】
クリソタイトを含有
5~50%



【撮影状況】
採取状況



【撮影状況】
補修後



【報告書番号】

第22-B3326号

【建物名称】

中城村立津覇小学校

16-2号棟

【検体 I D】

8068

【撮影状況】

採取位置

【分析結果】

無検出



中城幼小・津覇幼小アスベスト含有調査業務
中城村立津覇小学校 16-2号棟
3階 機械室
冷水管
パイプ保温材(エルボ)
No. 8068

【撮影状況】

採取状況



【撮影状況】

補修後




【報告書番号】
第22-B3326号

【建物名称】
中城村立津覇小学校
16-2号棟

【検体 I D】
8069

【撮影状況】
採取位置

【分析結果】
無検出



【撮影状況】
採取状況



【撮影状況】
補修後



【報告書番号】
第22-B3326号

【建物名称】
中城村立津覇小学校
16-2号棟

【検体 I D】
8070

【撮影状況】
採取位置


【分析結果】
無検出



【撮影状況】
採取状況



【撮影状況】
補修後



【報告書番号】
第22-B3326号

【建物名称】
中城村立津覇小学校
16-2号棟

【検体 I D】
8071

【撮影状況】
採取位置

【分析結果】
無検出



【撮影状況】
採取状況



【撮影状況】
補修後



【報告書番号】
第22-B3326号

【建物名称】
中城村立津覇小学校
16-2号棟

【検体 I D】
8072

【撮影状況】
採取位置

【分析結果】
無検出



【撮影状況】
採取状況



【撮影状況】
補修後



【報告書番号】
第22-B3326号

【建物名称】
中城村立津覇小学校
16-2号棟

【検体 I D】
8073

【撮影状況】
採取位置

【分析結果】
クリソタイトを含有
0.1~5%



【撮影状況】
採取状況



【撮影状況】
補修後



【報告書番号】

第22-B3326号

【建物名称】

中城村立津覇小学校

16-2号棟

【検体 I D】

8074

【撮影状況】

採取位置

【分析結果】

クリソタイトを含有

0.1~5%



【撮影状況】

採取状況



【撮影状況】

補修後



【報告書番号】
第22-B3326号

【建物名称】
中城村立津覇小学校
16-2号棟

【検体 I D】
8075

【撮影状況】
採取位置

【分析結果】
クリソタイトを含有
0.1~5%



【撮影状況】
採取状況



【撮影状況】
補修後



【報告書番号】
第22-B3326号

【建物名称】
中城村立津覇小学校
16-2号棟

【検体 I D】
8076

【撮影状況】
採取位置

【分析結果】
クリンタイトルを含有
0.1~5%



【撮影状況】
採取状況



【撮影状況】
補修後



【報告書番号】
第22-B3326号

【建物名称】
中城村立津覇小学校
16-2号棟

【検体 I D】
8077

【撮影状況】
採取位置

【分析結果】
無検出



【撮影状況】
採取状況



【撮影状況】
補修後



【報告書番号】
第22-B3326号

【建物名称】
中城村立津覇小学校
17-1号棟

【検体 I D】
8078

【撮影状況】
採取位置

【分析結果】
無検出



【撮影状況】
採取状況



【撮影状況】
補修後



【報告書番号】
第22-B3326号

【建物名称】
中城村立津覇小学校
17-1号棟

【検体 I D】
8079

【撮影状況】
採取位置

【分析結果】
無検出



【撮影状況】
採取状況



【撮影状況】
補修後



【報告書番号】
第22-B3326号

【建物名称】
中城村立津覇小学校
17-1号棟

【検体 I D】
8080

【撮影状況】
採取位置

【分析結果】
クリンタイトルを含有
0.1~5%



【撮影状況】
採取状況



【撮影状況】
補修後



【報告書番号】
第22-B3326号

【建物名称】
中城村立津覇小学校
17-1号棟

【検体 I D】
8081

【撮影状況】
採取位置

【分析結果】
クリソタイトを含有
0.1~5%



【撮影状況】
採取状況



【撮影状況】
補修後



【報告書番号】
第22-B3326号

【建物名称】
中城村立津覇小学校
17-1号棟

【検体 I D】
8082

【撮影状況】
採取位置

【分析結果】
クリンタイルを含有
0.1~5%



令和4年8月16日
中城幼小・津覇幼小アスベスト含有調査業務
中城村立津覇小学校 17-1号棟
1階 廊下
床
長尺シート&接着剤
No. 5

【撮影状況】
採取状況



【撮影状況】
補修後



【報告書番号】

第22-B3326号

【建物名称】

中城村立津覇小学校

17-1号棟

【検体 I D】

8083

【撮影状況】

採取位置

【分析結果】

無検出



【撮影状況】

採取状況



【撮影状況】

補修後



【報告書番号】
第22-B3326号

【建物名称】
中城村立津覇小学校
17-1号棟

【検体 I D】
8084

【撮影状況】
採取位置

【分析結果】
クリンタイトルを含有
0.1~5%



【撮影状況】
採取状況



【撮影状況】
補修後



【報告書番号】
第22-B3326号

【建物名称】
中城村立津覇小学校
17-1号棟

【検体 I D】
8085

【撮影状況】
採取位置

【分析結果】
無検出



【撮影状況】
採取状況



【撮影状況】
補修後



【報告書番号】
第22-B3326号

【建物名称】
中城村立津覇小学校
17-1号棟

【検体 I D】
8086

【撮影状況】
採取位置

【分析結果】
無検出



【撮影状況】
採取状況



【撮影状況】
補修後



【報告書番号】

第22-B3326号

【建物名称】

中城村立津覇小学校

17-1号棟

【検体 I D】

8087

【撮影状況】

採取位置

【分析結果】

無検出



【撮影状況】

採取状況



【撮影状況】

補修後




【報告書番号】
第22-B3326号

【建物名称】
中城村立津覇小学校
17-1号棟

【検体 I D】
8088

【撮影状況】
採取位置

【分析結果】
無検出



【撮影状況】
採取状況



【撮影状況】
補修後



【報告書番号】
第22-B3326号

【建物名称】
中城村立津覇小学校
17-1号棟

【検体 I D】
8089

【撮影状況】
採取位置

【分析結果】
無検出



【撮影状況】
採取状況



【撮影状況】
補修後



【報告書番号】
第22-B3326号

【建物名称】
中城村立津覇小学校
17-1号棟

【検体 I D】
8090

【撮影状況】
採取位置

【分析結果】
無検出



【撮影状況】
採取状況



【撮影状況】
補修後



【報告書番号】
第22-B3326号

【建物名称】
中城村立津覇小学校
17-1号棟

【検体 I D】
8091

【撮影状況】
採取位置

【分析結果】
無検出



【撮影状況】
採取状況



【撮影状況】
補修後



【報告書番号】

第22-B3326号

【建物名称】

中城村立津覇小学校

17-1号棟

【検体 I D】

8092

【撮影状況】

採取位置

【分析結果】

無検出



【撮影状況】

採取状況



【撮影状況】

補修後



【報告書番号】

第22-B3326号

【建物名称】

中城村立津覇小学校

17-2号棟

【検体 I D】

8093

【撮影状況】

採取位置

【分析結果】

無検出



【撮影状況】

採取状況



【撮影状況】

補修後



【報告書番号】
第22-B3326号

【建物名称】
中城村立津覇小学校
17-2号棟

【検体 I D】
8094

【撮影状況】
採取位置

【分析結果】
無検出



【撮影状況】
採取状況



【撮影状況】
補修後



【報告書番号】
第22-B3326号

【建物名称】
中城村立津覇小学校
17-2号棟

【検体 I D】
8095

【撮影状況】
採取位置

【分析結果】
クリソタイトを含有
0.1~5%



【撮影状況】
採取状況



【撮影状況】
補修後



【報告書番号】

第22-B3326号

【建物名称】

中城村立津覇小学校

17-2号棟

【検体 I D】

8096

【撮影状況】

採取位置

【分析結果】

クリソタイトを含有

0.1~5%



【撮影状況】

採取状況



【撮影状況】

補修後



【報告書番号】
第22-B3326号

【建物名称】
中城村立津覇小学校
17-2号棟

【検体ID】
8097

【撮影状況】
採取位置

【分析結果】
無検出



【撮影状況】
採取状況



【撮影状況】
補修後



【報告書番号】
第22-B3326号

【建物名称】
中城村立津覇小学校
17-2号棟

【検体 I D】
8098

【撮影状況】
採取位置

【分析結果】
無検出



【撮影状況】
採取状況



【撮影状況】
補修後



【報告書番号】

第22-B3326号

【建物名称】

中城村立津覇小学校

17-2号棟

【検体 I D】

8099

【撮影状況】

採取位置

【分析結果】

無検出



【撮影状況】

採取状況



【撮影状況】

補修後



【報告書番号】
第22-B3326号

【建物名称】
中城村立津覇小学校
17-2号棟

【検体 I D】
8100

【撮影状況】
採取位置

【分析結果】
無検出



【撮影状況】
採取状況



【撮影状況】
補修後



【報告書番号】
第22-B3326号

【建物名称】
中城村立津覇小学校
17-2号棟

【検体 I D】
8101

【撮影状況】
採取位置

【分析結果】
無検出



【撮影状況】
採取状況



【撮影状況】
補修後




【報告書番号】
第22-B3326号

【建物名称】
中城村立津覇小学校
17-2号棟

【検体 I D】
8102

【撮影状況】
採取位置

【分析結果】
無検出



【撮影状況】
採取状況



【撮影状況】
補修後




【報告書番号】
第22-B3326号

【建物名称】
中城村立津覇小学校
17-2号棟

【検体ID】
8103

【撮影状況】
採取位置

【分析結果】
無検出



令和4年8月16日
中城幼小・津覇幼小アスベスト含有調査業務
中城村立津覇小学校 17-2号棟
3階 便所
壁
セラミ・771L
No. 13/6

【撮影状況】
採取状況



【撮影状況】
補修後



【報告書番号】
第22-B3326号

【建物名称】
中城村立津覇小学校
17-2号棟

【検体 I D】
8104

【撮影状況】
採取位置

【分析結果】
無検出



【撮影状況】
採取状況



【撮影状況】
補修後



【報告書番号】
第22-B3326号

【建物名称】
中城村立津覇小学校
17-2号棟

【検体 I D】
8105

【撮影状況】
採取位置

【分析結果】
無検出



【撮影状況】
採取状況



【撮影状況】
補修後



【報告書番号】
第22-B3326号

【建物名称】
中城村立津覇小学校
17-2号棟

【検体 I D】
8106

【撮影状況】
採取位置

【分析結果】
クリンタイトルを含有
0.1~5%



【撮影状況】
採取状況



【撮影状況】
補修後



【報告書番号】
第22-B3326号

【建物名称】
中城村立津覇小学校
17-2号棟

【検体 I D】
8107

【撮影状況】
採取位置

【分析結果】
無検出



令和4年8月15日
中城幼小・津覇幼小アスベスト含有調査業務
中城村立津覇小学校 17-2号棟
1階 外部
建具廻り
シーリング材
No. 11

【撮影状況】
採取状況



W001
速乾 内外部用
スーパパテ
内容量 200ml

【撮影状況】
補修後




【報告書番号】
第22-B3326号

【建物名称】
中城村立津覇小学校
17-2号棟

【検体 I D】
8108

【撮影状況】
採取位置

【分析結果】
無検出



【撮影状況】
採取状況



【撮影状況】
補修後



【報告書番号】

第22-B3326号

【建物名称】

中城村立津覇小学校

17-2号棟

【検体 I D】

8109

【撮影状況】

採取位置

【分析結果】

無検出



【撮影状況】

採取状況



【撮影状況】

補修後



【報告書番号】
第22-B3326号

【建物名称】
中城村立津覇小学校
17-2号棟

【検体 I D】
8110

【撮影状況】
採取位置

【分析結果】
無検出



【撮影状況】
採取状況



【撮影状況】
補修後



【報告書番号】

第22-B3326号

【建物名称】

中城村立津覇小学校

17-2号棟

【検体 I D】


8111

【撮影状況】

採取位置

【分析結果】

無検出



【撮影状況】

採取状況



【撮影状況】

補修後



【報告書番号】
第22-B3326号

【建物名称】
中城村立津覇小学校
17-3号棟

【検体 I D】
8112

【撮影状況】
採取位置

【分析結果】
クリソタイトを含有
0.1~5%



【撮影状況】
採取状況



【撮影状況】
補修後




【報告書番号】
第22-B3326号

【建物名称】
中城村立津覇小学校
17-3号棟

【検体 I D】
8113

【撮影状況】
採取位置

【分析結果】
クリソタイトを含有
0.1~5%



【撮影状況】
採取状況



【撮影状況】
補修後



【報告書番号】
第22-B3326号

【建物名称】
中城村立津覇小学校
18号棟

【検体 I D】
8114

【撮影状況】
採取位置

【分析結果】
無検出



【撮影状況】
採取状況



【撮影状況】
補修後



【報告書番号】
第22-B3326号

【建物名称】
中城村立津覇小学校
18号棟

【検体 I D】
8115

【撮影状況】
採取位置

【分析結果】
無検出



【撮影状況】
採取状況



【撮影状況】
補修後



【報告書番号】
第22-B3326号

【建物名称】
中城村立津覇小学校
18号棟

【検体 I D】
8116

【撮影状況】
採取位置

【分析結果】
無検出



【撮影状況】
採取状況



【撮影状況】
補修後