



第22-B3326号

中城村立津覇小学校

【検体 I D】

【撮影状況】

【分析結果】




採取状況



補修後



【報告書番号】
第22-B3326号
【建物名称】
中城村立津覇小学校
18号棟
【検体 I D】
8118
【撮影状況】
採取位置
【分析結果】
無検出



【撮影状況】
採取状況
【撮影状況】
補修後



【撮影状況】
補修後



第22-B3326号

中城村立津覇小学校

【検体 I D】

【撮影状況】

【分析結果】

0.1~5%



採取状況



補修後



第22-B3326号

中城村立津覇小学校


【検体 I D】

【撮影状況】

【分析結果】



採取状況



補修後



第22-B3326号

中城村立津覇小学校

【検体 I D】

【撮影状況】

【分析結果】



採取状況



補修後



第22-B3326号

中城村立津覇小学校

【検体 I D】

【撮影状況】

【分析結果】



採取状況



補修後



第22-B3326号

中城村立津覇小学校

【検体 I D】

【撮影状況】

【分析結果】

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a template for handwriting practice. There are no margins, text, or other markings on the paper.

採取状況

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are approximately 20 lines visible. The paper has a slight shadow on the right side, suggesting it's resting on a surface.



補修後


[illegible]



【報告書番号】
第22-B3326号
【建物名称】
中城村立津覇小学校
18号棟
【検体 I D】
8124

【撮影状況】
採取位置

【分析結果】
無検出



【撮影状況】
採取状況



【撮影状況】
補修後



【報告書番号】
第22-B3326号
【建物名称】
中城村立津覇小学校
18号棟
【検体 I D】
8125
【撮影状況】
採取位置
【分析結果】
無検出



【撮影状況】
採取状況
【撮影状況】
補修後



【撮影状況】
補修後



第22-B3326号

中城村立津覇小学校


【検体 I D】

【撮影状況】

【分析結果】



採取状況



補修後



【報告書番号】
第22-B3326号
【建物名称】
中城村立津覇小学校
19号棟
【検体 I D】
8127
【撮影状況】
採取位置

【分析結果】
クリンタイルを含有
0.1～5%



【撮影状況】
採取状況



【撮影状況】
補修後



【報告書番号】
第22-B3326号
【建物名称】
中城村立津覇小学校
19号棟
【検体 I D】
8128
【撮影状況】
採取位置

【分析結果】
クリンタイルを含有
0.1～5%



【撮影状況】
採取状況



【撮影状況】
補修後



【報告書番号】
第22-B3326号
【建物名称】
中城村立津覇小学校
19号棟
【検体 I D】
8129
【撮影状況】
採取位置

【分析結果】
クリソタイトを含有
0.1～5%



【撮影状況】
採取状況



【撮影状況】
補修後



【報告書番号】
第22-B3326号
【建物名称】
中城村立津覇小学校
19号棟
【検体 I D】
8130
【撮影状況】
採取位置
【分析結果】
クリソタイルを含有
0.1～5%



【撮影状況】
採取状況



【撮影状況】
補修後




第22-B3326号

中城村立津覇小学校

【検体 I D】

【撮影状況】

【分析結果】



採取状況



補修後



第22-B3326号

中城村立津覇小学校

【検体 I D】

【撮影状況】

【分析結果】



採取状況



補修後



【報告書番号】
第22-B3326号
【建物名称】
中城村立津覇小学校
19号棟
【検体 I D】
8133
【撮影状況】
採取位置

【分析結果】
クリソタイトを含有
0.1～5%



【撮影状況】
採取状況



【撮影状況】
補修後



【報告書番号】
第22-B3326号
【建物名称】
中城村立津覇小学校
19号棟
【検体 I D】
8134
【撮影状況】
採取位置

【分析結果】
無検出



【撮影状況】
採取状況



【撮影状況】
補修後



【報告書番号】

第22-B3326号

【建物名称】

中城村立津覇小学校

19号棟

【検体 I D】

8135

【撮影状況】

採取位置

【分析結果】

無検出



【撮影状況】

採取状況



【撮影状況】

補修後



第22-B3326号


中城村立津覇小学校

【検体 I D】


【撮影状況】

【分析結果】

0.1~5%



採取状況



補修後



第22-B3326号

中城村立津覇小学校

【検体 I D】

【撮影状況】

【分析結果】



採取状況



補修後



【報告書番号】
第22-B3326号
【建物名称】
中城村立津覇小学校
20-1号棟
【検体 I D】
8138
【撮影状況】
採取位置

【分析結果】
無検出



【撮影状況】
採取状況



【撮影状況】
補修後




【報告書番号】
第22-B3326号
【建物名称】
中城村立津覇小学校
20-1号棟
【検体 I D】
8139
【撮影状況】
採取位置

【分析結果】
無検出



【撮影状況】
採取状況



【撮影状況】
補修後




【報告書番号】
第22-B3326号
【建物名称】
中城村立津覇小学校
20-1号棟
【検体 I D】
8140

【撮影状況】
採取位置

【分析結果】
無検出



【撮影状況】
採取状況



【撮影状況】
補修後



【報告書番号】
第22-B3326号
【建物名称】
中城村立津覇小学校
20-1号棟
【検体 I D】
8141

【撮影状況】
採取位置

【分析結果】
無検出



【撮影状況】
採取状況



【撮影状況】
補修後



【報告書番号】
第22-B3326号
【建物名称】
中城村立津覇小学校
20-1号棟
【検体 I D】
8142
【撮影状況】
採取位置

【分析結果】
無検出



【撮影状況】
採取状況



【撮影状況】
補修後



【報告書番号】
第22-B3326号
【建物名称】
中城村立津覇小学校
20-1号棟
【検体 I D】
8143
【撮影状況】
採取位置
【分析結果】
無検出



【撮影状況】
採取状況
【撮影状況】
補修後



【撮影状況】
補修後



【報告書番号】
第22-B3326号
【建物名称】
中城村立津覇小学校
20-1号棟
【検体 I D】
8144
【撮影状況】
採取位置

【分析結果】
無検出



【撮影状況】
採取状況



【撮影状況】
補修後



【報告書番号】
第22-B3326号
【建物名称】
中城村立津覇小学校
20-1号棟
【検体 I D】
8145
【撮影状況】
採取位置
【分析結果】
無検出



【撮影状況】
採取状況



【撮影状況】
補修後



【報告書番号】
第22-B3326号
【建物名称】
中城村立津覇小学校
20-1号棟
【検体 I D】
8146
【撮影状況】
採取位置

【分析結果】
無検出



【撮影状況】
採取状況



【撮影状況】
補修後



【報告書番号】
第22-B3326号
【建物名称】
中城村立津覇小学校
20-1号棟
【検体 I D】
8147
【撮影状況】
採取位置
【分析結果】
無検出



【撮影状況】
採取状況



【撮影状況】
補修後



【報告書番号】
第22-B3326号
【建物名称】
中城村立津覇小学校
20-1号棟
【検体 I D】
8148
【撮影状況】
採取位置
【分析結果】
クリンタイルを含有
5～50%



【撮影状況】
採取状況



【撮影状況】
補修後



第22-B3326号

中城村立津覇小学校

【検体 I D】

8149

採取位置

無検出



採取状況



補修後



第22-B3326号

中城村立津覇小学校

【検体 I D】

1

採取位置

無検出



採取状況



補修後



【報告書番号】
第22-B3326号
【建物名称】
中城村立津覇小学校
20-1号棟
【検体 I D】
8151
【撮影状況】
採取位置
【分析結果】
クリンタイトルを含有
5～50%



【撮影状況】
採取状況



【撮影状況】
補修後



【報告書番号】
第22-B3326号
【建物名称】
中城村立津覇小学校
20-1号棟
【検体 I D】
8152
【撮影状況】
採取位置
【分析結果】
クリンタイトルを含有
0.1～5%



【撮影状況】
採取状況



【撮影状況】
補修後



【報告書番号】
第22-B3326号
【建物名称】
中城村立津覇小学校
20-1号棟
【検体 I D】
8153
【撮影状況】
採取位置
【分析結果】
無検出



【撮影状況】
採取状況
【撮影状況】
補修後





【報告書番号】
第22-B3326号
【建物名称】
中城村立津覇小学校
20-1号棟
【検体 I D】
8154
【撮影状況】
採取位置

【分析結果】
無検出



【撮影状況】
採取状況



【撮影状況】
補修後



第22-B3326号

中城村立津覇小学校

【検体 I D】

8155

採取位置

無検出



採取状況



補修後



【報告書番号】
第22-B3326号
【建物名称】
中城村立津覇小学校
20-2号棟
【検体 I D】
8156

【撮影状況】
採取位置

【分析結果】
無検出



【撮影状況】
採取状況



【撮影状況】
補修後



第22-B3326号

中城村立津覇小学校

【検体 I D】


8157

採取位置

無検出



採取状況



補修後



【報告書番号】
第22-B3326号
【建物名称】
中城村立津覇小学校
20-2号棟
【検体 I D】
8158

【撮影状況】
採取位置

【分析結果】
無検出



【撮影状況】
採取状況




【撮影状況】
補修後



【報告書番号】
第22-B3326号
【建物名称】
中城村立津覇小学校
20-2号棟
【検体 I D】
8159
【撮影状況】
採取位置

【分析結果】
クリンタイトルを含有
0.1～5%



【撮影状況】
採取状況



【撮影状況】
補修後

資料12 既存校舎等のアスベスト含有調査結果
(津覇小学校)

【報告書番号】
第22-B3326号
【建物名称】
中城村立津覇小学校
20-2号棟
【検体 I D】
8160
【撮影状況】
採取位置
【分析結果】
無検出
【撮影状況】
採取状況
【撮影状況】
補修後



第22-B3326号

中城村立津覇小学校

【検体 I D】

8161

採取位置

無検出



採取状況



補修後



【報告書番号】
第22-B3326号
【建物名称】
中城村立津覇小学校
20-2号棟
【検体 I D】
8162

【撮影状況】
採取位置

【分析結果】
クリンタイルを含有
0.1～5%



【撮影状況】
採取状況



【撮影状況】
補修後



【報告書番号】
第22-B3326号
【建物名称】
中城村立津覇小学校
20-2号棟
【検体 I D】
8163
【撮影状況】
採取位置

【分析結果】
無検出




【撮影状況】
採取状況



【撮影状況】
補修後



【報告書番号】
第22-B3326号
【建物名称】
中城村立津覇小学校
20-2号棟
【検体 I D】
8164
【撮影状況】
採取位置
【分析結果】
無検出



【撮影状況】
採取状況
【撮影状況】
補修後





第22-B3326号

中城村立津覇小学校

【検体 I D】

8165

採取位置

無検出



採取状況




補修後





【報告書番号】
第22-B3326号
【建物名称】
中城村立津覇小学校
21号棟
【検体 I D】
8167
【撮影状況】
採取位置
【分析結果】
クリンタイルを含有
0.1～5%




【撮影状況】
採取状況



【撮影状況】
補修後



【報告書番号】
第22-B3326号
【建物名称】
中城村立津覇小学校
21号棟
【検体 I D】
8168
【撮影状況】
採取位置
【分析結果】
クリンタイトルを含有
0.1～5%



【撮影状況】
採取状況
【撮影状況】
補修後



【撮影状況】
補修後



第22-B3326号

中城村立津覇小学校

【検体 I D】

採取位置

無検出



採取状況



補修後



第22-B3326号

中城村立津覇小学校

【検体 I D】

【撮影状況】

【分析結果】



採取状況



補修後



【報告書番号】
第22-B3326号
【建物名称】
中城村立津覇小学校
23号棟
【検体 I D】
8171
【撮影状況】
採取位置
【分析結果】
クリンタイトルを含有
0.1～5%



【撮影状況】
採取状況




【撮影状況】
補修後



【報告書番号】
第22-B3326号
【建物名称】
中城村立津覇小学校
23号棟
【検体 I D】
8172
【撮影状況】
採取位置

【分析結果】
クリンタイルを含有
0.1～5%



【撮影状況】
採取状況



【撮影状況】
補修後



第22-B3326号

中城村立津覇小学校

【検体 I D】

1

採取位置

無検出



採取状況



補修後



【報告書番号】
第22-B3326号
【建物名称】
中城村立津覇小学校
23号棟
【検体 I D】
8174

【撮影状況】
採取位置

【分析結果】
無検出



【撮影状況】
採取状況



【撮影状況】
補修後



【報告書番号】

第22-B3326号

【建物名称】

中城村立津覇小学校

23号棟

【検体 I D】

8175

【撮影状況】

採取位置

【分析結果】

無検出



【撮影状況】

採取状況



【撮影状況】

補修後



【報告書番号】

第22-B3326号

【建物名称】

中城村立津覇小学校

23号棟

【検体 I D】

8176

【撮影状況】

採取位置

【分析結果】

無検出



【撮影状況】

採取状況



【撮影状況】

補修後




第22-B3326号

中城村立津覇小学校

【検体 I D】

【撮影状況】

【分析結果】



採取状況



補修後



第22-B3326号

中城村立津覇小学校

【検体 I D】

【撮影状況】

【分析結果】



採取状況



補修後



【報告書番号】
第22-B3326号
【建物名称】
中城村立津覇小学校
23号棟
【検体 I D】
8179
【撮影状況】
採取位置

【分析結果】
クリンタイルを含有
0.1～5%



【撮影状況】
採取状況



【撮影状況】
補修後