



【報告書番号】
第22-B3326号

【建物名称】
中城村立津覇小学校
23号棟

【検体 I D】
8180

【撮影状況】
採取位置

【分析結果】
クリンタイトルを含有
0.1~5%



【撮影状況】
採取状況



【撮影状況】
補修後



【報告書番号】
第22-B3326号

【建物名称】
中城村立津覇小学校
23号棟

【検体 I D】
8181

【撮影状況】
採取位置

【分析結果】
無検出



【撮影状況】
採取状況



【撮影状況】
補修後



【報告書番号】
第22-B3326号

【建物名称】
中城村立津覇小学校
23号棟

【検体 I D】
8182

【撮影状況】
採取位置

【分析結果】
無検出



【撮影状況】
採取状況



【撮影状況】
補修後



【報告書番号】
第22-B3326号

【建物名称】
中城村立津覇小学校
23号棟

【検体 I D】
8183

【撮影状況】
採取位置

【分析結果】
クリンタイトルを含有
5~50%



【撮影状況】
採取状況



【撮影状況】
補修後



【報告書番号】
第22-B3326号

【建物名称】
中城村立津覇幼稚園

【検体 I D】
8184

【撮影状況】
採取位置

【分析結果】
無検出



【撮影状況】
採取状況



【撮影状況】
補修後



【報告書番号】
第22-B3326号

【建物名称】
中城村立津覇幼稚園

【検体 I D】
8185

【撮影状況】
採取位置

【分析結果】
無検出



【撮影状況】
採取状況



【撮影状況】
補修後



【報告書番号】
第22-B3326号

【建物名称】
中城村立津覇幼稚園

【検体 I D】
8186

【撮影状況】
採取位置

【分析結果】
無検出



【撮影状況】
採取状況



【撮影状況】
補修後



【報告書番号】

第22-B3326号

【建物名称】

中城村立津覇幼稚園

【検体 I D】

8187

【撮影状況】

採取位置

【分析結果】

無検出



【撮影状況】

採取状況



【撮影状況】

補修後




【報告書番号】
第22-B3326号

【建物名称】
中城村立津覇幼稚園

【検体 I D】
8188

【撮影状況】
採取位置

【分析結果】
クリソタイルを含有
5~50%



【撮影状況】
採取状況



【撮影状況】
補修後



【報告書番号】
第22-B3326号

【建物名称】
中城村立津覇幼稚園

【検体 I D】
8189

【撮影状況】
採取位置

【分析結果】
無検出



令和4年7月9日
中城村立津覇小学校・幼稚園
アスベスト調査委託業務

中城村立津覇幼稚園
1階 職員便所
壁
陶器質タイル
No. 5

【撮影状況】
採取状況



【撮影状況】
補修後



【報告書番号】

第22-B3326号

【建物名称】

中城村立津覇幼稚園

【検体 I D】

8190

【撮影状況】

採取位置

【分析結果】

無検出



【撮影状況】

採取状況



【撮影状況】

補修後



【報告書番号】
第22-B3326号

【建物名称】
中城村立津覇幼稚園

【検体 I D】
8191

【撮影状況】
採取位置

【分析結果】
無検出



【撮影状況】
採取状況



【撮影状況】
補修後



【報告書番号】
第22-B3326号

【建物名称】
中城村立津覇幼稚園

【検体 I D】
8192

【撮影状況】
採取位置

【分析結果】
無検出



【撮影状況】
採取状況



【撮影状況】
補修後



【報告書番号】
第22-B3326号

【建物名称】
中城村立津覇幼稚園

【検体 I D】
8193

【撮影状況】
採取位置

【分析結果】
無検出



【撮影状況】
採取状況



【撮影状況】
補修後



【報告書番号】
第22-B3326号

【建物名称】
中城村立津覇幼稚園

【検体 I D】
8194

【撮影状況】
採取位置

【分析結果】
無検出



【撮影状況】
採取状況



【撮影状況】
補修後



【報告書番号】
第22-B3326号

【建物名称】
中城村立津覇幼稚園

【検体 I D】
8195

【撮影状況】
採取位置

【分析結果】
無検出



【撮影状況】
採取状況



【撮影状況】
補修後



【報告書番号】
第22-B3326号

【建物名称】
中城村立津覇幼稚園

【検体 I D】
8196

【撮影状況】
採取位置

【分析結果】
無検出



【撮影状況】
採取状況



【撮影状況】
補修後



【報告書番号】
第22-B3326号

【建物名称】
中城村立津覇幼稚園

【検体 I D】
8197

【撮影状況】
採取位置

【分析結果】
クリンタイトルを含有
0.1~5%



【撮影状況】
採取状況



【撮影状況】
補修後



【報告書番号】

第22-B3326号

【建物名称】

中城村立津覇幼稚園

【検体 I D】

8198

【撮影状況】

採取位置

【分析結果】

無検出



【撮影状況】

採取状況



【撮影状況】

補修後



【報告書番号】

第22-B3326号

【建物名称】

中城村立津覇幼稚園

【検体 I D】

8199

【撮影状況】

採取位置

【分析結果】

無検出



【撮影状況】

採取状況



【撮影状況】

補修後



【報告書番号】
第22-B3326号

【建物名称】
中城村立津覇小学校
ポンプ室

【検体 I D】
8200

【撮影状況】
採取位置

【分析結果】
無検出



【撮影状況】
採取状況



【撮影状況】
補修後



【報告書番号】
第22-B3326号

【建物名称】
中城村立津覇小学校
ポンプ室

【検体 I D】
8201

【撮影状況】
採取位置

【分析結果】
無検出



【撮影状況】
採取状況



【撮影状況】
補修後



【報告書番号】
第22-B3326号

【建物名称】
中城村立津覇小学校
ポンプ室
【検体 I D】
8202

【撮影状況】
採取位置

【分析結果】
無検出



【撮影状況】
採取状況



【撮影状況】
補修後



【報告書番号】
第22-B3326号

【建物名称】
中城村立津覇小学校
ポンプ室

【検体 I D】
8203

【撮影状況】
採取位置

【分析結果】
クリンタイトルを含有
5~50%



【撮影状況】
採取状況



【撮影状況】
補修後



【報告書番号】
第22-B3326号

【建物名称】
中城村立津覇小学校
ポンプ室

【検体 I D】
8204

【撮影状況】
採取位置

【分析結果】
クリンタイトルを含有
0.1~5%



【撮影状況】
採取状況



【撮影状況】
補修後



【報告書番号】
第22-B3326号

【建物名称】
中城村立津覇小学校
ポンプ室

【検体 I D】
8205

【撮影状況】
採取位置

【分析結果】
クリンタイトルを含有
0.1~5%



【撮影状況】
採取状況



【撮影状況】
補修後



【報告書番号】

第22-B3326号

【建物名称】

中城村立津覇小学校

堆肥小屋

【検体ID】


8206

【撮影状況】

採取位置

【分析結果】

無検出



【撮影状況】

採取状況



【撮影状況】

補修後



【報告書番号】
第22-B3326号

【建物名称】
中城村立津覇小学校
飼育小屋

【検体ID】
8207

【撮影状況】
採取位置

【分析結果】
無検出



【撮影状況】
採取状況



【撮影状況】
補修後



【報告書番号】
第22-B3326号

【建物名称】
中城村立津覇小学校
飼育小屋

【検体ID】
8208

【撮影状況】
採取位置

【分析結果】
無検出



【撮影状況】
採取状況



【撮影状況】
補修後



【報告書番号】
第22-B3326号

【建物名称】
中城村立津覇小学校
外部掲示板

【検体ID】
8209

【撮影状況】
採取位置

【分析結果】
無検出



【撮影状況】
採取状況



【撮影状況】
補修後



【報告書番号】
第22-B3326号

【建物名称】
中城村立津覇小学校
外部掲示板

【検体ID】
8210

【撮影状況】
採取位置

【分析結果】
無検出



【撮影状況】
採取状況



【撮影状況】
補修後