

分析結果報告書



第22-B2758号

分析結果報告書

2022年9月27日

中城村長 浜田京介 殿

ご依頼のありました試料中の石綿の分析結果を下記の通り報告申し上げます。

作業環境測定機関登録番号 47-3
NVLAP LAB CODE 250520
株式会社 沖縄環境分析センター
沖縄県宜野湾市真栄原1丁目7番14号
TEL : 098 - 897 - 0910 (代)

工 事 名	中城幼小・津覇幼小アスベスト含有調査委託業務
試料採取場所	中城村立津覇小学校 12-1号棟 中城村字津覇1174番地
試料採取年月日	2022年7月9日 ～ 2022年8月10日
試 料 採 取 者	株式会社 沖縄環境分析センター 山内大輝・石原昌勝・名嘉眞健志
分 析 対 象	建材試料：26検体 受付区分：弊社採取
分 析 項 目	クリソタイル、アモサイト、クロシドライト、アンソフィライト、トレモライト、アクチノライト
分 析 方 法	JIS A 1481-1:2016 建材製品中のアスベスト含有率測定方法－第1部：市販バルク材からの試料採取及び定性的判定方法
分 析 者	株式会社 沖縄環境分析センター 伊礼篤子「石綿分析技術評価事業(評価区分1)」
分 析 期 間	試料受付日：2022年8月17日 分析終了日：2022年9月26日
分析結果は別紙、分析結果一覧1ページから3ページに示す。	
[特記事項]	・飛散性・非飛散性は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年12月25日法律第137号)に基づく区分である。 ・含有量(%)は概数を表す。

OEAC-F-04-2(Rev.10)

Revision Date:2022.9.26

分析結果一覧

中城村長 浜田京介 殿

検体ID	試料名	検出された石綿の種類	含有量(%)	飛散性	備考
7982	1階 事務室 天井 石膏ボード下地 ロックウール化粧吸音板	無検出	-	-	
7983	1階 事務室 床 ビニール系床タイル(緑)&接着剤	無検出	-	-	
7984	1階 職員室 床 モルタル金ゴテEP 塗り	クリソタイル	0.1~5	非飛散性	
7985	1階 男子職員ロッカー室 天井 フ レキシブルボード	クリソタイル	5~50	非飛散性	
7986	2階 廊下(特殊教室前) 床 ビニール系床タイル&接着剤	無検出	-	-	
7987	1階 男子職員ロッカー室 床 Pタイ ル(濃緑)&接着剤	無検出	-	-	
7988	1階 男子職員トイレ 壁 セラミックタ イル	無検出	-	-	
7989	1階 男子職員トイレ 床 モザイクタ イル	無検出	-	-	
7990	1階 湯沸室 天井 穿孔石膏ボード	無検出	-	-	
7991	1階 湯沸室 床 ウレタン塗床	無検出	-	-	
[特記事項] ・飛散性・非飛散性は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年12月25日法律第137号)に基づく区分である。 ・含有量(%)は概数を表す。					

OEAC-F-04-2(Rev.10)

Revision Date:2022.4.26

分析結果一覧

中城村長 浜田京介 殿

検体ID	試料名	検出された石綿の種類	含有量(%)	飛散性	備考
7992	1階 休憩室 天井 軽量骨材仕上 塗吹付け	無検出	-	-	
7993	1階 休憩室 棚天井 石膏ボード	無検出	-	-	
7994	1階 廊下 天井 吸音穴あき石膏 ボード	無検出	-	-	
7995	1階 廊下 天井 平石膏ボード	無検出	-	-	
7996	1階 廊下 壁 モルタル金ゴテEP塗 り	無検出	-	-	
7997	1階 廊下(来客用玄関側) 巾木 ソ フト巾木(茶)&接着剤	クリンタイル	0.1～5	非飛散性	接着剤に含有
7998	1階 廊下(来客用玄関側) 床 ビ ニール系床タイル&接着剤	クリンタイル	0.1～5	非飛散性	
7999	1階 廊下(職員トイレ側) 巾木 ソフ ト巾木(こげ茶)&接着剤(黄色、薄灰 色)	クリンタイル	0.1～5	非飛散性	接着剤(薄灰色)に含有
8000	1階 廊下(湯沸室前) 床 ビニール 系床タイル&接着剤(黄色、茶色、薄 灰色)	クリンタイル	0.1～5	非飛散性	接着剤(茶色、薄灰色) に含有
8001	1階 廊下(階段室前) 床 ビニール 系床タイル&接着剤(黄色、灰色)	クリンタイル	0.1～5	非飛散性	タイル及び接着剤(灰色) に含有
[特記事項] ・飛散性・非飛散性は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年12月25日法律第137号)に基づく区分である。 ・含有量(%)は概数を表す。					

OEAC-F-04-2(Rev.10)

Revision Date:2022.9.29

第22-B2758号


分析結果一覧

中城村長 浜田京介 殿

検体ID	試料名	検出された石綿の種類	含有量(%)	飛散性	備考
8002	1階 階段室 壁 吹付タイル	無検出	-	-	
8003	2階 特殊教室 壁 石膏ボード下地シート貼	無検出	-	-	
8004	1階 外部 外壁 吹付タイル	無検出	-	-	
8005	1階 外部 玄関前柱跡 吹付タイル	クリンタイル	0.1～5	非飛散性	塗材に含有
8006	2階 外部 建具廻り シーリング材及び下地材	クリンタイル	0.1～5	非飛散性	下地材に含有
8007	2階 外部 バルコニー跡床 防滑シート&接着剤(肌色、黄土色)	クリンタイル	0.1～5	非飛散性	接着剤(黄土色)に含有
[特記事項] ・飛散性・非飛散性は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年12月25日法律第137号)に基づく区分である。 ・含有量(%)は概数を表す。					

OEAC-F-04-2(Rev.10)


Revision Date: 2023.9.28




ID. No : 7982

結果 : 石綿含有せず


条件 : 10×10, 1. 550HD, Crs-n, RI



条件 : 10×10, 1. 550HD, Op-n, CS, ⊥




条件 : 10×10, 1. 550HD, Op-n, CS, //




ID. No : 7983

結果 : 石綿含有せず


条件 : 10×10, 1. 550HD, Crs-n, RI



条件 : 10×10, 1. 550HD, Op-n, CS, ⊥




条件 : 10×10, 1. 550HD, Op-n, CS, //




ID. No : 7984

結果 : 石綿含有 (クリソタイル)


条件 : 10×10, 1. 550HD, Crs-n, RI



条件 : 10×10, 1. 550HD, Op-n, CS, ⊥




条件 : 10×10, 1. 550HD, Op-n, CS, //




ID. No : 7985

結果 : 石綿含有 (クリソタイル)

条件 : 10×10, 1. 550HD, Crs-n, RI




条件 : 10×10, 1. 550HD, Op-n, CS, ⊥



条件 : 10×10, 1. 550HD, Op-n, CS, //


顕微鏡写真 (22-B2758)




ID. No : 7986

結果 : 石綿含有せず


条件 : 10×10, 1. 550HD, Crs-n, RI



条件 : 10×10, 1. 550HD, Op-n, CS, ⊥




条件 : 10×10, 1. 550HD, Op-n, CS, //




ID. No : 7987

結果 : 石綿含有せず


条件 : 10×10, 1. 550HD, Crs-n, RI



条件 : 10×10, 1. 550HD, Op-n, CS, ⊥



条件 : 10×10, 1. 550HD, Op-n, CS, //




ID. No : 7988

結果 : 石綿含有せず


条件 : 10×10, 1. 550HD, Crs-n, RI



条件 : 10×10, 1. 550HD, Op-n, CS, ⊥




条件 : 10×10, 1. 550HD, Op-n, CS, //




ID. No : 7989

結果 : 石綿含有せず


条件 : 10×10, 1. 550HD, Crs-n, RI



条件 : 10×10, 1. 550HD, Op-n, CS, ⊥




条件 : 10×10, 1. 550HD, Op-n, CS, //




ID. No : 7990

結果 : 石綿含有せず


条件 : 10×10, 1.550HD, Crs-n, RI



条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥




条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //




ID. No : 7991

結果 : 石綿含有せず


条件 : 10×10, 1.550HD, Crs-n, RI



条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥




条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //




ID. No : 7992

結果 : 石綿含有せず


条件 : 10×10, 1.550HD, Crs-n, RI



条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥




条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //




ID. No : 7993

結果 : 石綿含有せず

条件 : 10×10, 1.550HD, Crs-n, RI




条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥



条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //


顕微鏡写真 (22-B2758)




ID. No : 7994

結果 : 石綿含有せず


条件 : 10×10, 1.550HD, Crs-n, RI



条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥




条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //




ID. No : 7995

結果 : 石綿含有せず


条件 : 10×10, 1.550HD, Crs-n, RI



条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥




条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //




ID. No : 7996

結果 : 石綿含有せず


条件 : 10×10, 1.550HD, Crs-n, RI



条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥




条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //




ID. No : 7997

結果 : 石綿含有 (クリソタイル)

条件 : 10×10, 1.550HD, Crs-n, RI




条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥



条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //


顕微鏡写真 (22-B2758)




ID. No : 7998

結果 : 石綿含有 (クリソタイル)

条件 : 10×10, 1. 550HD, Crs-n, RI



条件 : 10×10, 1. 550HD, Op-n, CS, ⊥



条件 : 10×10, 1. 550HD, Op-n, CS, //




ID. No : 7999

結果 : 石綿含有 (クリソタイル)


条件 : 10×10, 1. 550HD, Crs-n, RI



条件 : 10×10, 1. 550HD, Op-n, CS, ⊥




条件 : 10×10, 1. 550HD, Op-n, CS, //




ID. No : 8000

結果 : 石綿含有 (クリソタイル)


条件 : 10×10, 1. 550HD, Crs-n, RI



条件 : 10×10, 1. 550HD, Op-n, CS, ⊥




条件 : 10×10, 1. 550HD, Op-n, CS, //




ID. No : 8001

結果 : 石綿含有 (クリソタイル)


条件 : 10×10, 1. 550HD, Crs-n, RI



条件 : 10×10, 1. 550HD, Op-n, CS, ⊥




条件 : 10×10, 1. 550HD, Op-n, CS, //




ID.No : 8002

結果 : 石綿含有せず


条件 : 10×10, 1. 550HD, Crs-n, RI



条件 : 10×10, 1. 550HD, Op-n, CS, ⊥




条件 : 10×10, 1. 550HD, Op-n, CS, //




ID.No : 8003

結果 : 石綿含有せず


条件 : 10×10, 1. 550HD, Crs-n, RI



条件 : 10×10, 1. 550HD, Op-n, CS, ⊥




条件 : 10×10, 1. 550HD, Op-n, CS, //




ID.No : 8004

結果 : 石綿含有せず


条件 : 10×10, 1. 550HD, Crs-n, RI



条件 : 10×10, 1. 550HD, Op-n, CS, ⊥




条件 : 10×10, 1. 550HD, Op-n, CS, //




ID.No : 8005

結果 : 石綿含有 (クリソタイル)

条件 : 10×10, 1. 550HD, Crs-n, RI




条件 : 10×10, 1. 550HD, Op-n, CS, ⊥



条件 : 10×10, 1. 550HD, Op-n, CS, //


顕微鏡写真 (22-B2758)




ID. No : 8006

結果 : 石綿含有 (クリソタイル)


条件 : 10×10, 1.550HD, Crs-n, RI



条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥




条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //




ID. No : 8007

結果 : 石綿含有 (クリソタイル)

条件 : 10×10, 1.550HD, Crs-n, RI



条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥



条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //

第22-B2759号

分析結果報告書

2022年9月27日

中城村長 浜田京介 殿

ご依頼のありました試料中の石綿の分析結果を下記の通り報告申し上げます。

作業環境測定機関登録番号 4113
NVLAP LAB CODE : 2020-0020
株式会社 沖縄環境分析センター
沖縄県宜野湾市真栄原3丁目7番24号
TEL : 098 - 897 - 0010 (代)

工 事 名	中城幼小・津覇幼小アスベスト含有調査委託業務
試料採取場所	中城村立津覇小学校 12-2号棟 中城村字津覇1174番地
試料採取年月日	2022年7月9日 ～ 2022年8月10日
試 料 採 取 者	株式会社 沖縄環境分析センター 山内大輝・石原昌勝・名嘉眞健志
分 析 対 象	建材試料：16検体 受付区分：弊社採取
分 析 項 目	クリンタイル、アモサイト、クロシドライト、アンソフィライト、トレモライト、アクチノライト
分 析 方 法	JIS A 1481-1:2016 建材製品中のアスベスト含有率測定方法－第1部：市販バルク材からの試料採取及び定性的判定方法
分 析 者	株式会社 沖縄環境分析センター 友寄梓「石綿分析技術評価事業(評価区分1)」
分 析 期 間	試料受付日： 2022年8月17日 分析終了日： 2022年9月26日
分析結果は別紙、分析結果一覧1ページから2ページに示す。	
[特記事項]	・飛散性・非飛散性は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年12月25日法律第137号)に基づく区分である。 ・含有量(%)は概数を表す。

分析結果一覧

中城村長 浜田京介 殿

検体ID	試料名	検出された石綿の種類	含有量(%)	飛散性	備考
8008	3階 階段室 壁 吹付タイル	無検出	-	-	
8009	3階 階段室 床 ビニール系床タイル&接着剤	無検出	-	-	
8010	3階 掃除用具入れ 床 ウレタン塗床	無検出	-	-	
8011	3階 調整室 天井 ロックウール化粧吸音板及び石膏ボード	無検出	-	-	
8012	3階 調整室 壁 吸音材(グラスウール)	無検出	-	-	
8013	3階 調整室 床 カーペット&接着剤	無検出	-	-	
8014	3階 スタジオ 床 ビニールシート&接着剤	無検出	-	-	
8015	3階 廊下 天井 吸音穴あき石膏ボード	無検出	-	-	
8016	3階 廊下 天井 平石膏ボード	無検出	-	-	
8017	3階 廊下 壁 モルタル金ゴテEP塗り	クリソタイル	0.1～5	非飛散性	モルタルに含有
[特記事項] ・飛散性・非飛散性は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年12月25日法律第137号)に基づく区分である。 ・含有量(%)は概数を表す。					

OEAC-F-04-2(Rev.10)

Revision Date:2022.7.26


分析結果一覧

中城村長 浜田京介 殿


検体ID	試料名	検出された石綿の種類	含有量(%)	飛散性	備考
8018	3階 廊下 巾木 ソフト巾木&接着剤	無検出	-	-	
8019	3階 廊下 床 長尺シート&接着剤	無検出	-	-	
8020	3階 外部 軒天 コンクリート打放しVPヌリ	無検出	-	-	
8021	3階 外部 外壁 モルタル塗りVP仕上げ	クリソタイル	0.1~5	非飛散性	モルタルに含有
8022	3階 外部 建具廻り シーリング材及び下地材	クリソタイル	0.1~5	非飛散性	下地材に含有
8023	R階 外部 屋根 シート防水	無検出	-	-	
[特記事項] ・飛散性・非飛散性は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年12月25日法律第137号)に基づく区分である。 ・含有量(%)は概数を表す。					

OEAC-F-04-2(Rev.10)


Revision Date:2022.9.26




ID.No : 8008
結果 : 石綿含有せず
条件 : 10×10, 1.550HD, Crs-n, RI




条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥




条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //



ID.No : 8009
結果 : 石綿含有せず
条件 : 10×10, 1.550HD, Crs-n, RI



条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥




条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //




ID.No : 8010
結果 : 石綿含有せず
条件 : 10×10, 1.550HD, Crs-n, RI




条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥




条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //



ID.No : 8011
結果 : 石綿含有せず
条件 : 10×10, 1.550HD, Crs-n, RI



条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥




条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //




ID. No : 8012

結果 : 石綿含有せず


条件 : 10×10, 1.550HD, Crs-n, RI



条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥




条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //




ID. No : 8013

結果 : 石綿含有せず


条件 : 10×10, 1.550HD, Crs-n, RI



条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥




条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //




ID. No : 8014

結果 : 石綿含有せず


条件 : 10×10, 1.550HD, Crs-n, RI



条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥




条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //




ID. No : 8015

結果 : 石綿含有せず

条件 : 10×10, 1.550HD, Crs-n, RI




条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥



条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //


顕微鏡写真 (22-B2759)




ID. No : 8016

結果 : 石綿含有せず

条件 : 10×10, 1. 550HD, Crs-n, RI



条件 : 10×10, 1. 550HD, Op-n, CS, ⊥




条件 : 10×10, 1. 550HD, Op-n, CS, //




ID. No : 8017

結果 : 石綿含有 (クリソタイル)

条件 : 10×10, 1. 550HD, Crs-n, RI



条件 : 10×10, 1. 550HD, Op-n, CS, ⊥




条件 : 10×10, 1. 550HD, Op-n, CS, //




ID. No : 8018

結果 : 石綿含有せず


条件 : 10×10, 1. 550HD, Crs-n, RI



条件 : 10×10, 1. 550HD, Op-n, CS, ⊥



条件 : 10×10, 1. 550HD, Op-n, CS, //



ID. No : 8019

結果 : 石綿含有せず

条件 : 10×10, 1. 550HD, Crs-n, RI




条件 : 10×10, 1. 550HD, Op-n, CS, ⊥



条件 : 10×10, 1. 550HD, Op-n, CS, //


顕微鏡写真 (22-B2759)




ID. No : 8020

結果 : 石綿含有せず

条件 : 10×10, 1.550HD, Crs-n, RI



条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥




条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //




ID. No : 8021

結果 : 石綿含有 (クリソタイル)


条件 : 10×10, 1.550HD, Crs-n, RI



条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥




条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //




ID. No : 8022

結果 : 石綿含有 (クリソタイル)


条件 : 10×10, 1.550HD, Crs-n, RI



条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥




条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //




ID. No : 8023

結果 : 石綿含有せず

条件 : 10×10, 1.550HD, Crs-n, RI



条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥



条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //



第22-B2760号

分析結果報告書

2022年9月26日

中城村長 浜田京介 殿

ご依頼のありました試料中の石綿の分析結果を下記の通り報告申し上げます。

作業環境測定機関登録番号 47-3
NV LAP LAB CODE: 200852-0
株式会社 沖縄環境分析センター
沖縄県宜野湾市真栄原1丁目番地24号
TEL: 098-897-0910 (代)


工 事 名	中城幼小・津覇幼小アスベスト含有調査委託業務
試料採取場所	中城村立津覇小学校 13-1号棟 中城村字津覇1174番地
試料採取年月日	2022年8月15日
試 料 採 取 者	株式会社 沖縄環境分析センター 仲座照幸・大濱常治・山内大輝・石原昌勝
分 析 対 象	建材試料: 22検体 受付区分: 弊社採取
分 析 項 目	クリソタイル、アモサイト、クロシドライト、アンソフィライト、トレモライト、アクチノライト
分 析 方 法	JIS A 1481-1:2016 建材製品中のアスベスト含有率測定方法-第1部:市販バルク材からの試料採取及び定性的判定方法
分 析 者	株式会社 沖縄環境分析センター 與儀杏子「石綿分析技術評価事業(評価区分1)」
分 析 期 間	試料受付日: 2022年8月17日 分析終了日: 2022年9月26日
分析結果は別紙、分析結果一覧1ページから3ページに示す。	
[特記事項]	・飛散性・非飛散性は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年12月25日法律第137号)に基づく区分である。 ・含有量(%)は概数を表す。

第22-B2760号

分析結果一覧

中城村長 浜田京介 殿

検体ID	試料名	検出された石綿の種類	含有量(%)	飛散性	備考
8024	1階 放送室 天井 石膏ボード下地 ロックウール化粧吸音板	無検出	-	-	
8025	1階 放送室 壁 吸音材(グラスウール)	無検出	-	-	
8026	1階 印刷室 天井 フレキシブル ボード	クリソタイル	0.1~5	非飛散性	
8027	1階 印刷室 小壁 石膏ボード	無検出	-	-	
8028	1階 印刷室 建具廻り シーリング 材	無検出	-	-	
8029	1階 廊下 天井 穴あき石膏ボード	無検出	-	-	
8030	1階 廊下 天井 石膏ボード	無検出	-	-	
8031	1階 廊下 壁 複層塗材及び下地 材	クリソタイル	0.1~5	非飛散性	下地材に含有
8032	1階 廊下 巾木 ソフト巾木(黒)&接 着剤	無検出	-	-	
8033	1階 廊下 巾木 ソフト巾木(茶)&接 着剤	クリソタイル	0.1~5	非飛散性	接着剤に含有
[特記事項] ・飛散性・非飛散性は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年12月25日法律第137号)に基づく区分である。 ・含有量(%)は概数を表す。					




OEAC Form 2 (Rev.10)
Revision Date: 2022.9.26

第22-B2760号

分析結果一覧

中城村長 浜田京介 殿

検体ID	試料名	検出された石綿の種類	含有量(%)	飛散性	備考
8034	1階 廊下 床 長尺シート&接着剤	クリソタイル	0.1～5	非飛散性	接着剤に含有
8035	1階 図書室 梁 複層塗材及び下地材	クリソタイル	0.1～5	非飛散性	下地材に含有
8036	1階 図書室 床 長尺シート&接着剤	クリソタイル	0.1～5	非飛散性	接着剤に含有
8037	1階 昇降口ホール 床(便所前) 長尺シート(黄)&接着剤(茶、ベージュ)	クリソタイル	0.1～5	非飛散性	接着剤(茶)に含有
8038	2階 便所 天井 フレキシブルボード	クリソタイル	0.1～5	非飛散性	
8039	2階 便所 壁 セラミックタイル	無検出	-	-	
8040	2階 便所 床 モザイクタイル	無検出	-	-	
8041	2階 普通教室 床 ビニール系床タイル&接着剤	無検出	-	-	
8042	2階 普通教室 床 長尺シート&接着剤	無検出	-	-	
8043	1階 外部 軒天 コンクリート打放しVPヌリ	無検出	-	-	
[特記事項] ・飛散性・非飛散性は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年12月25日法律第137号)に基づく区分である。 ・含有量(%)は概数を表す。					



CEAC F-04-2 (Rev.10)
Revision Date: 2022.9.26

第22-B2760号

分析結果一覧


中城村長 浜田京介 殿

検体ID	試料名	検出された石綿の種類	含有量(%)	飛散性	備考
8044	1階 外部 外壁 モルタル刷毛引 VPヌリ	無検出	-	-	
8045	1階 外部 建具廻り シーリング材	無検出	-	-	
[特記事項] ・飛散性・非飛散性は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年12月25日法律第137号)に基づく区分である。 ・含有量(%)は概数を表す。					



QENC-F-04-2 (Rev.10)
Revision Date: 2022.9.26


顕微鏡写真 (22-B2760)



ID. No : 8024

結果 : 石綿含有せず


条件 : 10×10, 1.550HD, Crs-n, RI



条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥




条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //




ID. No : 8025

結果 : 石綿含有せず


条件 : 10×10, 1.550HD, Crs-n, RI



条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥




条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //




ID. No : 8026

結果 : 石綿含有 (クリソタイル)


条件 : 10×10, 1.550HD, Crs-n, RI



条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥




条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //




ID. No : 8027

結果 : 石綿含有せず

条件 : 10×10, 1.550HD, Crs-n, RI




条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥



条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //


顕微鏡写真 (22-B2760)




ID. No : 8028

結果 : 石綿含有せず


条件 : 10×10, 1.550HD, Crs-n, RI



条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥




条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //




ID. No : 8029

結果 : 石綿含有せず


条件 : 10×10, 1.550HD, Crs-n, RI



条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥




条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //




ID. No : 8030

結果 : 石綿含有せず

条件 : 10×10, 1.550HD, Crs-n, RI



条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥




条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //




ID. No : 8031

結果 : 石綿含有 (クリソタイル)

条件 : 10×10, 1.550HD, Crs-n, RI




条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥



条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //


顕微鏡写真 (22-B2760)




ID. No : 8032

結果 : 石綿含有せず

条件 : 10×10, 1.550HD, Crs-n, RI



条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥




条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //




ID. No : 8033

結果 : 石綿含有 (クリソタイル)

条件 : 10×10, 1.550HD, Crs-n, RI



条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥




条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //




ID. No : 8034

結果 : 石綿含有 (クリソタイル)

条件 : 10×10, 1.550HD, Crs-n, RI



条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥



条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //



ID. No : 8035

結果 : 石綿含有 (クリソタイル)

条件 : 10×10, 1.550HD, Crs-n, RI




条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥




条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //


顕微鏡写真 (22-B2760)




ID. No : 8036
結果 : 石綿含有 (クリソタイル)
条件 : 10×10, 1.550HD, Crs-n, RI




条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥




条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //




ID. No : 8037
結果 : 石綿含有 (クリソタイル)
条件 : 10×10, 1.550HD, Crs-n, RI




条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥




条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //




ID. No : 8038
結果 : 石綿含有 (クリソタイル)
条件 : 10×10, 1.550HD, Crs-n, RI




条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥




条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //



ID. No : 8039
結果 : 石綿含有せず
条件 : 10×10, 1.550HD, Crs-n, RI




条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥



条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //


顕微鏡写真 (22-B2760)




ID. No : 8040

結果 : 石綿含有せず


条件 : 10×10, 1. 550HD, Crs-n, RI



条件 : 10×10, 1. 550HD, Op-n, CS, ⊥




条件 : 10×10, 1. 550HD, Op-n, CS, //




ID. No : 8041

結果 : 石綿含有せず


条件 : 10×10, 1. 550HD, Crs-n, RI



条件 : 10×10, 1. 550HD, Op-n, CS, ⊥




条件 : 10×10, 1. 550HD, Op-n, CS, //




ID. No : 8042

結果 : 石綿含有せず


条件 : 10×10, 1. 550HD, Crs-n, RI



条件 : 10×10, 1. 550HD, Op-n, CS, ⊥




条件 : 10×10, 1. 550HD, Op-n, CS, //




ID. No : 8043

結果 : 石綿含有せず

条件 : 10×10, 1. 550HD, Crs-n, RI




条件 : 10×10, 1. 550HD, Op-n, CS, ⊥



条件 : 10×10, 1. 550HD, Op-n, CS, //


顕微鏡写真 (22-B2760)




ID. No : 8044

結果 : 石綿含有せず

条件 : 10×10, 1.550HD, Crs-n, RI



条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥



条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //




ID. No : 8045

結果 : 石綿含有せず

条件 : 10×10, 1.550HD, Crs-n, RI



条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥



条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //



第22-B2761号

分析結果報告書

2022年9月26日

中城村長 浜田京介 殿

ご依頼のありました試料中の石綿の分析結果を下記の通り報告申し上げます。

作業環境測定機関登録番号 47-3
NV LAP LAB OOD E環 0852-0
株式会社 沖縄環境分析センター
沖縄県宜野湾市真栄原4丁目7番24号
TEL : 098 - 897 - 0910 (代)

工 事 名	中城幼小・津覇幼小アスベスト含有調査委託業務
試料採取場所	中城村立津覇小学校 13-2号棟 中城村字津覇1174番地
試料採取年月日	2022年8月13日 ～ 2022年8月15日
試 料 採 取 者	株式会社 沖縄環境分析センター 仲座照幸・大濱常治・山内大輝・石原昌勝
分 析 対 象	建材試料：8検体 受付区分：弊社採取
分 析 項 目	クリンタイル、アモサイト、クロシドライト、アンソフィライト、トレモライト、アクチノライト
分 析 方 法	JIS A 1481-1:2016 建材製品中のアスベスト含有率測定方法－第1部：市販バレンク材からの試料採取及び定性的判定方法
分 析 者	株式会社 沖縄環境分析センター 名嘉眞健志「石綿分析技術評価事業(評価区分1)」
分 析 期 間	試料受付日： 2022年8月17日 分析終了日： 2022年9月26日
分析結果は別紙、分析結果一覧 に示す。	
[特記事項]	・飛散性・非飛散性は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年12月25日法律第137号)に基づく区分である。 ・含有量(%)は概数を表す。


第22-B2761号

分析結果一覧


中城村長 浜田京介 殿

検体ID	試料名	検出された石綿の種類	含有量(%)	飛散性	備考
8046	3階 階段室 天井 穴あき石膏ボード	無検出	-	-	
8047	3階 階段室 天井 石膏ボード	無検出	-	-	
8048	3階 階段室 壁 モルタル金ゴテ	無検出	-	-	
8049	3階 階段室 巾木 ソフト巾木&接着剤	クリソタイル	0.1～5	非飛散性	接着剤に含有
8050	3階 外部 軒天 コンクリート打放しVPヌリ	無検出	-	-	
8051	3階 外部 外壁 塗材及び下地材	無検出	-	-	
8052	3階 外部 建具廻り シーリング材	クリソタイル	0.1～5	非飛散性	下地材に含有
8053	3階 外部 屋根 シート防水	無検出	-	-	
[特記事項] ・飛散性・非飛散性は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年12月25日法律第137号)に基づく区分である。 ・含有量(%)は概数を表す。					

OEAC-E-04-2(Rev.10)
Revision Date: 2022.9.26




顕微鏡写真 (22-B2761)




ID. No : 8046

結果 : 石綿含有せず


条件 : 10×10, 1. 550HD, Crs-n, RI



条件 : 10×10, 1. 550HD, Op-n, CS, ⊥




条件 : 10×10, 1. 550HD, Op-n, CS, //




ID. No : 8047

結果 : 石綿含有せず


条件 : 10×10, 1. 550HD, Crs-n, RI



条件 : 10×10, 1. 550HD, Op-n, CS, ⊥




条件 : 10×10, 1. 550HD, Op-n, CS, //




ID. No : 8048

結果 : 石綿含有せず


条件 : 10×10, 1. 550HD, Crs-n, RI



条件 : 10×10, 1. 550HD, Op-n, CS, ⊥




条件 : 10×10, 1. 550HD, Op-n, CS, //




ID. No : 8049

結果 : 石綿含有 (クリソタイル)

条件 : 10×10, 1. 550HD, Crs-n, RI



条件 : 10×10, 1. 550HD, Op-n, CS, ⊥



条件 : 10×10, 1. 550HD, Op-n, CS, //


顕微鏡写真 (22-B2761)




ID. No : 8050

結果 : 石綿含有せず


条件 : 10×10, 1.550HD, Crs-n, RI



条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥




条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //




ID. No : 8051

結果 : 石綿含有せず


条件 : 10×10, 1.550HD, Crs-n, RI



条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥




条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //




ID. No : 8052

結果 : 石綿含有 (クリソタイル)

条件 : 10×10, 1.550HD, Crs-n, RI



条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥



条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //




ID. No : 8053

結果 : 石綿含有せず

条件 : 10×10, 1.550HD, Crs-n, RI



条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥



条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //



第22-B2762号

分析結果報告書

2022年9月27日

中城村長 浜田京介 殿

ご依頼のありました試料中の石綿の分析結果を下記の通り報告申し上げます。

作業環境測定機関登録番号 3
NVLAP LAB CODE 20095-0
株式会社 沖縄環境分析センター
沖縄県宜野湾市真栄原1丁目7番24号
TEL : 098 - 897 - 0910 (代)

工 事 名	中城幼小・津覇幼小アスベスト含有調査委託業務
試料採取場所	中城村立津覇小学校 16-1号棟 中城村字津覇1174番地
試料採取年月日	2022年8月13日
試 料 採 取 者	株式会社 沖縄環境分析センター 仲座照幸・大濱常治・山内大輝・名嘉眞健志
分 析 対 象	建材試料：11検体 受付区分：弊社採取
分 析 項 目	クリンタイル、アモサイト、クロシドライト、アンソフィライト、トレモライト、アクチノライト
分 析 方 法	JIS A 1481-1:2016 建材製品中のアスベスト含有率測定方法―第1部：市販バルク材からの試料採取及び定性的判定方法
分 析 者	株式会社 沖縄環境分析センター 與儀杏子「石綿分析技術評価事業(評価区分1)」
分 析 期 間	試料受付日：2022年8月17日 分析終了日：2022年9月26日
分析結果は別紙、分析結果一覧1ページから2ページに示す。	
[特記事項]	・飛散性・非飛散性は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年12月25日法律第137号)に基づく区分である。 ・含有量(%)は概数を表す。

第22-B2762号

分析結果一覧

中城村長 浜田京介 殿

検体ID	試料名	検出された石綿の種類	含有量(%)	飛散性	備考
8054	1階 生徒昇降口 壁 コンクリート打放しEP	無検出	-	-	
8055	1階 生徒昇降口 床 100角床用磁器質タイル	無検出	-	-	
8056	2階 昇降口ホール 天井 穴あき石膏ボード	無検出	-	-	
8057	2階 昇降口ホール 天井 石膏ボード	無検出	-	-	
8058	2階 昇降口ホール 巾木 ソフト巾木&接着剤	無検出	-	-	
8059	2階 昇降口ホール 床 長尺シート&接着剤	無検出	-	-	
8060	1階 外部 外階段壁 複層塗材及び下地材	無検出	-	-	
8061	1階 外部 外階段床 磁器質タイル	無検出	-	-	
8062	2階 外部 軒天 コンクリート打放しVPヌリ	無検出	-	-	
8063	2階 外部 外壁 モルタル刷毛引VPヌリ	無検出	-	-	
[特記事項] ・飛散性・非飛散性は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年12月25日法律第137号)に基づく区分である。 ・含有量(%)は概数を表す。					

OEAC-F-04-2(Rev.10)

Revision Date: 2022.9.26




第22-B2762号


分析結果一覧

中城村長 浜田京介 殿

検体ID	試料名	検出された石綿の種類	含有量(%)	飛散性	備考
8064	2階 外部 建具廻り シーリング材	無検出	-	-	
[特記事項] ・飛散性・非飛散性は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年12月25日法律第137号)に基づく区分である。 ・含有量(%)は概数を表す。					




顕微鏡写真 (22-B2762)




ID. No : 8054

結果 : 石綿含有せず


条件 : 10×10, 1.550HD, Crs-n, RI



条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥




条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //




ID. No : 8055

結果 : 石綿含有せず


条件 : 10×10, 1.550HD, Crs-n, RI



条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥




条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //




ID. No : 8056

結果 : 石綿含有せず


条件 : 10×10, 1.550HD, Crs-n, RI



条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥




条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //




ID. No : 8057

結果 : 石綿含有せず

条件 : 10×10, 1.550HD, Crs-n, RI




条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥



条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //


顕微鏡写真 (22-B2762)




ID. No : 8058

結果 : 石綿含有せず


条件 : 10×10, 1.550HD, Crs-n, RI



条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥




条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //




ID. No : 8059

結果 : 石綿含有せず

条件 : 10×10, 1.550HD, Crs-n, RI



条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥




条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //




ID. No : 8060

結果 : 石綿含有せず


条件 : 10×10, 1.550HD, Crs-n, RI



条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥




条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //




ID. No : 8061

結果 : 石綿含有せず

条件 : 10×10, 1.550HD, Crs-n, RI




条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥



条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //


顕微鏡写真 (22-B2762)




ID. No : 8062

結果 : 石綿含有せず


条件 : 10×10, 1.550HD, Crs-n, RI



条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥




条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //




ID. No : 8063

結果 : 石綿含有せず


条件 : 10×10, 1.550HD, Crs-n, RI



条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥




条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //




ID. No : 8064

結果 : 石綿含有せず

条件 : 10×10, 1.550HD, Crs-n, RI



条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥



条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //