



第22-B2769号

分析結果報告書

2022年9月30日

中城村長 浜田京介 殿

ご依頼のありました試料中の石綿の分析結果を下記の通り報告申し上げます。

作業環境測定機関登録番号 413
NVLAP LAB CODE 20052-0
株式会社 沖縄環境分析センター
沖縄県宜野湾市真栄原3丁目7番24号
TEL : 098 - 897 - 0910 (代)

工 事 名	中城幼小・津覇幼小アスベスト含有調査委託業務
試料採取場所	中城村立津覇小学校 20-1号棟 中城村字津覇1174番地
試料採取年月日	2022年8月13日 ～ 2022年8月15日
試 料 採 取 者	株式会社 沖縄環境分析センター 仲座照幸・大濱常治・山内大輝・石原昌勝・名嘉眞健志
分 析 対 象	建材試料：17検体 受付区分：弊社採取
分 析 項 目	クリンタイル、アモサイト、クロシドライト、アンソフィライト、トレモライト、アクチノライト
分 析 方 法	JIS A 1481-1:2016 建材製品中のアスベスト含有率測定方法－第1部：市販バルク材からの試料採取及び定性的判定方法
分 析 者	株式会社 沖縄環境分析センター 與儀杏子「石綿分析技術評価事業(評価区分1)」
分 析 期 間	試料受付日：2022年8月17日 分析終了日：2022年9月28日
分析結果は別紙、分析結果一覧1ページから2ページに示す。	
[特記事項]	・飛散性・非飛散性は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年12月25日法律第137号)に基づく区分である。 ・含有量(%)は概数を表す。

第22-B2769号

分析結果一覧

中城村長 浜田京介 殿

検体ID	試料名	検出された石綿の種類	含有量(%)	飛散性	備考
8138	2階 多目的ホール 天井裏 ダクト保温材	無検出	-	-	
8139	2階 多目的ホール 天井裏 ダクトフランジパッキン	無検出	-	-	
8140	2階 多目的ホール 天井裏 パイプ保温材	無検出	-	-	
8141	2階 多目的ホール 天井裏 たわみ継手	無検出	-	-	
8142	2階 家庭科室 天井 石膏ボード下地ロックウール吸音板	無検出	-	-	
8143	2階 家庭科室 床 長尺シート&接着剤	無検出	-	-	
8144	2階 家庭科準備室 天井裏 パテ(黒)	無検出	-	-	
8145	2階 コンピューター教室 床 OAフロアタイル&接着剤	無検出	-	-	
8146	3階 図工室 床 長尺シート&接着剤	無検出	-	-	
8147	3階 音楽室 壁 吸音材(グラスウール)	無検出	-	-	
[特記事項] ・飛散性・非飛散性は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年12月25日法律第137号)に基づく区分である。 ・含有量(%)は概数を表す。					

OEAC-F-04-2(Rev.10)

Revision Date:2022.9.26

第22-B2769号

分析結果一覧

中城村長 浜田京介 殿

検体ID	試料名	検出された石綿の種類	含有量(%)	飛散性	備考
8148	3階 便所 天井 フレキシブルボード	クリソタイル	5～50	非飛散性	
8149	3階 便所 壁 セラミックタイル	無検出	-	-	
8150	3階 便所 床 モザイクタイル	無検出	-	-	
8151	1階 外部 ピロティ天井 フレキシブルボード	クリソタイル	5～50	非飛散性	
8152	1階 外部 目地 目地材及び下地材	クリソタイル	0.1～5	非飛散性	下地材に含有
8153	1階 外部 Pコン穴 モルタル充填材	無検出	-	-	
8154	R階 外部 屋根 隙間埋め材	無検出	-	-	
[特記事項] ・飛散性・非飛散性は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年12月25日法律第137号)に基づく区分である。 ・含有量(%)は概数を表す。					

OEAC-F-04-2(Rev.10)

Revision Date:2022.5.26


顕微鏡写真 (22-B2769)



ID. No : 8138

結果 : 石綿含有せず

条件 : 10×10, 1.550HD, Crs-n, RI



条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥




条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //




ID. No : 8139

結果 : 石綿含有せず

条件 : 10×10, 1.550HD, Crs-n, RI



条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥




条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //




ID. No : 8140

結果 : 石綿含有せず


条件 : 10×10, 1.550HD, Crs-n, RI



条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥



条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //




ID. No : 8141

結果 : 石綿含有せず

条件 : 10×10, 1.550HD, Crs-n, RI



条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥



条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //


顕微鏡写真 (22-B2769)




ID.No : 8142

結果 : 石綿含有せず


条件 : 10×10, 1.550HD, Crs-n, RI



条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥




条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //




ID.No : 8143

結果 : 石綿含有せず


条件 : 10×10, 1.550HD, Crs-n, RI



条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥




条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //




ID.No : 8144

結果 : 石綿含有せず


条件 : 10×10, 1.550HD, Crs-n, RI



条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥




条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //




ID.No : 8145

結果 : 石綿含有せず

条件 : 10×10, 1.550HD, Crs-n, RI




条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥



条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //


顕微鏡写真 (22-B2769)




ID. No : 8146

結果 : 石綿含有せず


条件 : 10×10, 1.550HD, Crs-n, RI



条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥



条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //




ID. No : 8147

結果 : 石綿含有せず


条件 : 10×10, 1.550HD, Crs-n, RI



条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥




条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //




ID. No : 8148

結果 : 石綿含有 (クリソタイル)

条件 : 10×10, 1.550HD, Crs-n, RI



条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥




条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //




ID. No : 8149

結果 : 石綿含有せず

条件 : 10×10, 1.550HD, Crs-n, RI




条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥



条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //


顕微鏡写真 (22-B2769)




ID. No : 8150

結果 : 石綿含有せず


条件 : 10×10, 1. 550HD, Crs-n, RI



条件 : 10×10, 1. 550HD, Op-n, CS, ⊥




条件 : 10×10, 1. 550HD, Op-n, CS, //




ID. No : 8151

結果 : 石綿含有 (クリソタイル)

条件 : 10×10, 1. 550HD, Crs-n, RI



条件 : 10×10, 1. 550HD, Op-n, CS, ⊥



条件 : 10×10, 1. 550HD, Op-n, CS, //



ID. No : 8152

結果 : 石綿含有 (クリソタイル)


条件 : 10×10, 1. 550HD, Crs-n, RI



条件 : 10×10, 1. 550HD, Op-n, CS, ⊥




条件 : 10×10, 1. 550HD, Op-n, CS, //




ID. No : 8153

結果 : 石綿含有せず

条件 : 10×10, 1. 550HD, Crs-n, RI



条件 : 10×10, 1. 550HD, Op-n, CS, ⊥



条件 : 10×10, 1. 550HD, Op-n, CS, //


顕微鏡写真 (22-B2769)




ID. No : 8154

結果 : 石綿含有せず

条件 : 10×10, 1.550HD, Crs-n, RI



条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥



条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //



第22-B2770号

分析結果報告書

2022年9月30日

中城村長 浜田京介 殿

ご依頼のありました試料中の石綿の分析結果を下記の通り報告申し上げます。

作業環境測定機関登録番号 47-3
NV LAP LAB CODE: 200852-0
株式会社 沖縄環境分析センター
沖縄県宜野湾市真栄原3丁目7番24号
TEL: 098-897-0910 (代)

工 事 名	中城幼小・津覇幼小アスベスト含有調査委託業務
試料採取場所	中城村立津覇小学校 20-2号棟 中城村字津覇1174番地
試料採取年月日	2022年8月15日
試 料 採 取 者	株式会社 沖縄環境分析センター 仲座照幸・大濱常治・山内大輝・石原昌勝
分 析 対 象	建材試料: 11検体 受付区分: 弊社採取
分 析 項 目	クリンタイル、アモサイト、クロシドライト、アンソフィライト、トレモライト、アクチノライト
分 析 方 法	JIS A 1481-1:2016 建材製品中のアスベスト含有率測定方法ー第1部:市販バルク材からの試料採取及び定性的判定方法
分 析 者	株式会社 沖縄環境分析センター 名嘉眞健志「石綿分析技術評価事業(評価区分1)」
分 析 期 間	試料受付日: 2022年8月17日 分析終了日: 2022年9月29日
分析結果は別紙、分析結果一覧1ページから2ページに示す。	
[特記事項]	・飛散性・非飛散性は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年12月25日法律第137号)に基づく区分である。 ・含有量(%)は概数を表す。

第22-B2770号

分析結果一覧

中城村長 浜田京介 殿

検体ID	試料名	検出された石綿の種類	含有量(%)	飛散性	備考
8155	1階 クラブハウス 天井 石膏ボード 下地ロックウール吸音板	無検出	-	-	
8156	1階 クラブハウス 天井裏 ダクト保温材	無検出	-	-	
8157	1階 クラブハウス 床 カラーモルタル	無検出	-	-	
8158	1階 更衣室 天井 石膏ボード	無検出	-	-	
8159	1階 便所 天井 フレキシブルボード	クリソタイル	0.1~5	非飛散性	
8160	1階 便所 壁 セラミックタイル	無検出	-	-	
8161	1階 便所 床 モザイクタイル	無検出	-	-	
8162	1階 備蓄倉庫 巾木 ソフト巾木& 接着剤(茶、灰)	クリソタイル	0.1~5	非飛散性	接着剤(灰)に含有
8163	1階 備蓄倉庫 床 長尺シート&接着剤	無検出	-	-	
8164	1階 外部 建具廻り シーリング材	無検出	-	-	
[特記事項] ・飛散性・非飛散性は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年12月25日法律第137号)に基づく区分である。 ・含有量(%)は概数を表す。					

OEAC-F-04-2(Rev.10)
Revision Date:2022.9.26

第22-B2770号


分析結果一覧

中城村長 浜田京介 殿

検体ID	試料名	検出された石綿の種類	含有量(%)	飛散性	備考
8165	1階 外部 Pコン穴 モルタル充填材	無検出	-	-	
[特記事項] ・飛散性・非飛散性は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年12月25日法律第137号)に基づく区分である。 ・含有量(%)は概数を表す。					




顕微鏡写真 (22-B2770)




ID.No : 8155

結果 : 石綿含有せず


条件 : 10×10, 1.550HD, Crs-n, RI



条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥




条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //




ID.No : 8156

結果 : 石綿含有せず


条件 : 10×10, 1.550HD, Crs-n, RI



条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥




条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //




ID.No : 8157

結果 : 石綿含有せず


条件 : 10×10, 1.550HD, Crs-n, RI



条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥




条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //




ID.No : 8158

結果 : 石綿含有せず

条件 : 10×10, 1.550HD, Crs-n, RI




条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥




条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //


顕微鏡写真 (22-B2770)




ID.No : 8159
結果 : 石綿含有 (クリソタイル)
条件 : 10×10, 1.550HD, Crs-n, RI




条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥




条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //




ID.No : 8160
結果 : 石綿含有せず
条件 : 10×10, 1.550HD, Crs-n, RI



条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥




条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //




ID.No : 8161
結果 : 石綿含有せず
条件 : 10×10, 1.550HD, Crs-n, RI




条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥




条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //



ID.No : 8162
結果 : 石綿含有 (クリソタイル)
条件 : 10×10, 1.550HD, Crs-n, RI




条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥



条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //


顕微鏡写真 (22-B2770)




ID. No : 8163

結果 : 石綿含有せず


条件 : 10×10, 1.550HD, Crs-n, RI



条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥




条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //




ID. No : 8164

結果 : 石綿含有せず


条件 : 10×10, 1.550HD, Crs-n, RI



条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥




条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //




ID. No : 8165

結果 : 石綿含有せず

条件 : 10×10, 1.550HD, Crs-n, RI



条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥



条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //



第22-B2771号

分析結果報告書

2022年9月30日


中城村長 浜田京介 殿

ご依頼のありました試料中の石綿の分析結果を下記の通り報告申し上げます。

作業環境測定機関登録番号 47-3
NVLAP LAB CODE 1205-0
株式会社 沖縄環境分析センター
沖縄県宜野湾市真栄原3丁目7番14号
TEL : 098 - 897 - 0910 (代)

工 事 名	中城幼小・津覇幼小アスベスト含有調査委託業務				
試料採取場所	中城村立津覇小学校 21号棟 中城村字津覇1174番地				
試料採取年月日	2022年7月10日				
試 料 採 取 者	株式会社 沖縄環境分析センター 山内大輝・石原昌勝・名嘉眞健志				
分 析 対 象	建材試料：4検体 受付区分：弊社採取				
分 析 項 目	クリソタイル、アモサイト、クロシドライト、アンソフィライト、トレモライト、アクチノライト				
分 析 方 法	JIS A 1481-1:2016 建材製品中のアスベスト含有率測定方法―第1部：市販バルク材からの試料採取及び定性的判定方法				
分 析 者	株式会社 沖縄環境分析センター 友寄梓「石綿分析技術評価事業(評価区分1)」				
分 析 期 間	試料受付日： 2022年8月17日 分析終了日： 2022年9月29日				
検体ID	試料名	検出された石綿の種類	含有量(%)	飛散性	備考
8166	1階 体育倉庫 天井 木毛セメント板	無検出	-	-	
8167	1階 外部 外壁 モルタル下地塗装仕上	クリソタイル	0.1～5	非飛散性	
8168	1階 外部 Pコン穴 モルタル充填材	クリソタイル	0.1～5	非飛散性	
8169	1階 外部 建具廻り シーリング材	無検出	-	-	
[特記事項] ・飛散性・非飛散性は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年12月25日法律第137号)に基づく区分である。 ・含有量(%)は概数を表す。					


顕微鏡写真 (22-B2771)




ID. No : 8166

結果 : 石綿含有せず


条件 : 10×10, 1. 550HD, Crs-n, RI



条件 : 10×10, 1. 550HD, Op-n, CS, ⊥




条件 : 10×10, 1. 550HD, Op-n, CS, //




ID. No : 8167

結果 : 石綿含有 (クリソタイル)


条件 : 10×10, 1. 550HD, Crs-n, RI



条件 : 10×10, 1. 550HD, Op-n, CS, ⊥




条件 : 10×10, 1. 550HD, Op-n, CS, //




ID. No : 8168

結果 : 石綿含有 (クリソタイル)


条件 : 10×10, 1. 550HD, Crs-n, RI



条件 : 10×10, 1. 550HD, Op-n, CS, ⊥




条件 : 10×10, 1. 550HD, Op-n, CS, //



ID. No : 8169

結果 : 石綿含有せず

条件 : 10×10, 1. 550HD, Crs-n, RI



条件 : 10×10, 1. 550HD, Op-n, CS, ⊥



条件 : 10×10, 1. 550HD, Op-n, CS, //

第22-B2772号

分析結果報告書

2022年9月30日

中城村長 浜田京介 殿

ご依頼のありました試料中の石綿の分析結果を下記の通り報告申し上げます。

作業環境測定機関 登録番号 47-3
NVLAP LAB CODE: 2065-0
株式会社 沖縄環境分析センター
沖縄県宜野湾市真栄原3丁目7番21号
TEL: 098-897-0910 (代)

工 事 名	中城幼小・津覇幼小アスベスト含有調査委託業務
試料採取場所	中城村立津覇小学校 23号棟 中城村字津覇1174番地
試料採取年月日	2022年8月13日
試 料 採 取 者	株式会社 沖縄環境分析センター 仲座照幸・大濱常治・山内大輝・石原昌勝
分 析 対 象	建材試料: 14検体 受付区分: 弊社採取
分 析 項 目	クリソタイル、アモサイト、クロシドライト、アンソフィライト、トレモライト、アクチノライト
分 析 方 法	JIS A 1481-1:2016 建材製品中のアスベスト含有率測定方法—第1部:市販バルク材からの試料採取及び定性的判定方法
分 析 者	株式会社 沖縄環境分析センター 與儀杏子「石綿分析技術評価事業(評価区分1)」
分 析 期 間	試料受付日: 2022年8月17日 分析終了日: 2022年9月29日
分析結果は別紙、分析結果一覧1ページから2ページに示す。	
[特記事項]	・飛散性・非飛散性は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年12月25日法律第137号)に基づく区分である。 ・含有量(%)は概数を表す。

第22-B2772号

分析結果一覧

中城村長 浜田京介 殿

検体ID	試料名	検出された石綿の種類	含有量(%)	飛散性	備考
8170	1階 機械室 壁 木毛セメント板	無検出	-	-	
8171	1階 機械室 Pコン穴 モルタル充填材	クリンタイル	0.1～5	非飛散性	
8172	1階 機械室 床 モルタル金ゴテ	クリンタイル	0.1～5	非飛散性	
8173	1階 機械室 冷却水管 パイプフランジパッキン	無検出	-	-	
8174	1階 機械室 冷水管 パイプ保温材(エルボ)	無検出	-	-	
8175	1階 機械室 チャンバー 本体保温材	無検出	-	-	
8176	1階 機械室 チャンバー ダクト保温材	無検出	-	-	
8177	1階 機械室 チャンバー ダクトフランジパッキン	無検出	-	-	
8178	1階 機械室 チャンバー たわみ継手	無検出	-	-	
8179	1階 外部 外壁 複層塗材及び下地材	クリンタイル	0.1～5	非飛散性	下地材に含有
[特記事項] ・飛散性・非飛散性は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年12月25日法律第137号)に基づく区分である。 ・含有量(%)は概数を表す。					

OEAC-F-04-2(Rev.10)

Revision Date:2022.9.26



第22-B2772号


分析結果一覧

中城村長 浜田京介 殿

検体ID	試料名	検出された石綿の種類	含有量(%)	飛散性	備考
8180	1階 外部 目地 目地材及び下地材	クリンタイル	0.1～5	非飛散性	下地材に含有
8181	1階 外部 建具廻り シーリング材	無検出	－	－	
8182	R階 外部 屋根 塗膜防水	無検出	－	－	
8183	R階 外部 冷却塔日よけ壁 スレートボード	クリンタイル	5～50	非飛散性	

[特記事項] ・飛散性・非飛散性は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年12月25日法律第137号)に基づく区分である。
・含有量(%)は概数を表す。


顕微鏡写真 (22-B2772)




ID. No : 8170

結果 : 石綿含有せず

条件 : 10×10, 1.550HD, Crs-n, RI



条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥




条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //




ID. No : 8171

結果 : 石綿含有 (クリソタイル)

条件 : 10×10, 1.550HD, Crs-n, RI



条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥




条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //



ID. No : 8172

結果 : 石綿含有 (クリソタイル)


条件 : 10×10, 1.550HD, Crs-n, RI



条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥




条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //




ID. No : 8173

結果 : 石綿含有せず

条件 : 10×10, 1.550HD, Crs-n, RI




条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥



条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //


顕微鏡写真 (22-B2772)




ID.No : 8174

結果 : 石綿含有せず

条件 : 10×10, 1.550HD, Crs-n, RI



条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥




条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //




ID.No : 8175

結果 : 石綿含有せず

条件 : 10×10, 1.550HD, Crs-n, RI



条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥




条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //




ID.No : 8176

結果 : 石綿含有せず


条件 : 10×10, 1.550HD, Crs-n, RI



条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥




条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //




ID.No : 8177

結果 : 石綿含有せず

条件 : 10×10, 1.550HD, Crs-n, RI




条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥



条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //


顕微鏡写真 (22-B2772)




ID. No : 8178

結果 : 石綿含有せず

条件 : 10×10, 1. 550HD, Crs-n, RI



条件 : 10×10, 1. 550HD, Op-n, CS, ⊥




条件 : 10×10, 1. 550HD, Op-n, CS, //



ID. No : 8179

結果 : 石綿含有 (クリソタイル)

条件 : 10×10, 1. 550HD, Crs-n, RI



条件 : 10×10, 1. 550HD, Op-n, CS, ⊥




条件 : 10×10, 1. 550HD, Op-n, CS, //




ID. No : 8180

結果 : 石綿含有 (クリソタイル)


条件 : 10×10, 1. 550HD, Crs-n, RI



条件 : 10×10, 1. 550HD, Op-n, CS, ⊥




条件 : 10×10, 1. 550HD, Op-n, CS, //




ID. No : 8181

結果 : 石綿含有せず

条件 : 10×10, 1. 550HD, Crs-n, RI




条件 : 10×10, 1. 550HD, Op-n, CS, ⊥



条件 : 10×10, 1. 550HD, Op-n, CS, //


顕微鏡写真 (22-B2772)




ID. No : 8182

結果 : 石綿含有せず


条件 : 10×10, 1.550HD, Crs-n, RI



条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥




条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //




ID. No : 8183

結果 : 石綿含有 (クリソタイル)

条件 : 10×10, 1.550HD, Crs-n, RI



条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥



条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //



第22-B2773号

分析結果報告書

2022年9月30日

中城村長 浜田京介 殿

ご依頼のありました試料中の石綿の分析結果を下記の通り報告申し上げます。

作業環境測定機関登録番号 3
NVLAP LAB CODE 2005-0
株式会社 沖縄環境分析センター
沖縄県宜野湾市真栄原1丁目4番24号
TEL : 098 - 897 - 0910 (代)

工 事 名	中城幼小・津覇幼小アスベスト含有調査委託業務
試料採取場所	中城村立津覇幼稚園 中城村字津覇1182番地
試料採取年月日	2022年7月9日
試 料 採 取 者	株式会社 沖縄環境分析センター 山内大輝・石原昌勝・名嘉眞健志
分 析 対 象	建材試料：16検体 受付区分：弊社採取
分 析 項 目	クリソタイル、アモサイト、クロシドライト、アンソフィライト、トレモライト、アクチノライト
分 析 方 法	JIS A 1481-1:2016 建材製品中のアスベスト含有率測定方法－第1部：市販バルク材からの試料採取及び定性的判定方法
分 析 者	株式会社 沖縄環境分析センター 友寄梓「石綿分析技術評価事業(評価区分1)」
分 析 期 間	試料受付日：2022年8月17日 分析終了日：2022年9月29日
分析結果は別紙、分析結果一覧1ページから2ページに示す。	
[特記事項]	・飛散性・非飛散性は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年12月25日法律第137号)に基づく区分である。 ・含有量(%)は概数を表す。

第22-B2773号


分析結果一覧

中城村長 浜田京介 殿

検体ID	試料名	検出された石綿の種類	含有量(%)	飛散性	備考
8184	1階 ホール 天井 ロックウール吸音板	無検出	-	-	
8185	1階 ホール 壁 複層塗材及び下地材	無検出	-	-	
8186	1階 ホール 壁 木毛セメント板	無検出	-	-	
8187	1階 職員室 天井 ロックウール吸音板(リブ付)	無検出	-	-	
8188	1階 職員便所前室 天井 フレキシブルボード	クリンタイル	5~50	非飛散性	
8189	1階 職員便所 壁 陶器質タイル	無検出	-	-	
8190	1階 職員便所 床 磁器質タイル	無検出	-	-	
8191	1階 児童室 天井 パーミキュライト吹付	無検出	-	-	
8192	1階 外部 軒天 複層塗材及び下地材	無検出	-	-	
8193	1階 外部 外壁 吹付タイル及び下地材	無検出	-	-	
[特記事項] ・飛散性・非飛散性は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年12月25日法律第137号)に基づく区分である。 ・含有量(%)は概数を表す。					

OEAC-F-04-2(Rev.10)

Revision Date:2022.9.26



第22-B2773号

分析結果一覧


中城村長 浜田京介 殿

検体ID	試料名	検出された石綿の種類	含有量(%)	飛散性	備考
8194	1階 外部 外壁 複層塗材及び下地材	無検出	-	-	
8195	1階 外部 足洗い場床 磁器質タイル	無検出	-	-	
8196	1階 外部 Pコン穴 モルタル充填材	無検出	-	-	
8197	1階 外部 建具廻り シーリング材	クリソタイル	0.1～5	非飛散性	
8198	R階 外部 屋根 塗膜防水	無検出	-	-	
8199	R階 外部 屋根 シート防水	無検出	-	-	
[特記事項] ・飛散性・非飛散性は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年12月25日法律第137号)に基づく区分である。 ・含有量(%)は概数を表す。					

OEAC-F-04-2(Rev.10)

Revision Date:2022.9.26


顕微鏡写真 (22-B2773)




ID.No : 8184

結果 : 石綿含有せず


条件 : 10×10, 1.550HD, Crs-n, RI



条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥




条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //




ID.No : 8185

結果 : 石綿含有せず


条件 : 10×10, 1.550HD, Crs-n, RI



条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥




条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //




ID.No : 8186

結果 : 石綿含有せず


条件 : 10×10, 1.550HD, Crs-n, RI



条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥




条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //




ID.No : 8187

結果 : 石綿含有せず

条件 : 10×10, 1.550HD, Crs-n, RI




条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥




条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //


顕微鏡写真 (22-B2773)




ID. No : 8188
結果 : 石綿含有 (クリソタイル)
条件 : 10×10, 1.550HD, Crs-n, RI




条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥




条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //




ID. No : 8189
結果 : 石綿含有せず
条件 : 10×10, 1.550HD, Crs-n, RI




条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥




条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //




ID. No : 8190
結果 : 石綿含有せず
条件 : 10×10, 1.550HD, Crs-n, RI




条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥




条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //



ID. No : 8191
結果 : 石綿含有せず
条件 : 10×10, 1.550HD, Crs-n, RI




条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥



条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //


顕微鏡写真 (22-B2773)




ID. No : 8192

結果 : 石綿含有せず


条件 : 10×10, 1.550HD, Crs-n, RI



条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥




条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //




ID. No : 8193

結果 : 石綿含有せず


条件 : 10×10, 1.550HD, Crs-n, RI



条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥




条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //




ID. No : 8194

結果 : 石綿含有せず


条件 : 10×10, 1.550HD, Crs-n, RI



条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥




条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //




ID. No : 8195

結果 : 石綿含有せず

条件 : 10×10, 1.550HD, Crs-n, RI




条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥



条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //


顕微鏡写真 (22-B2773)




ID.No : 8196

結果 : 石綿含有せず

条件 : 10×10, 1.550HD, Crs-n, RI



条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥




条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //




ID.No : 8197

結果 : 石綿含有 (クリソタイル)


条件 : 10×10, 1.550HD, Crs-n, RI



条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥




条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //




ID.No : 8198

結果 : 石綿含有せず


条件 : 10×10, 1.550HD, Crs-n, RI



条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥




条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //




ID.No : 8199

結果 : 石綿含有せず

条件 : 10×10, 1.550HD, Crs-n, RI



条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥



条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //



第22-B2774号

分析結果報告書

2022年9月30日

中城村長 浜田京介 殿

ご依頼のありました試料中の石綿の分析結果を下記の通り報告申し上げます。

作業環境測定機関登録番号 473
NV LAP LAB CODE : 2505-0
株式会社 沖縄環境分析センター
沖縄県宜野湾市真栄原 1-1-1
TEL : 098 - 897 - 0910 (代)

工 事 名	中城幼小・津覇幼小アスベスト含有調査委託業務
試料採取場所	中城村立津覇小学校 ポンプ室 中城村字津覇1174番地
試料採取年月日	2022年7月10日 ～ 2022年8月13日
試 料 採 取 者	株式会社 沖縄環境分析センター 仲座照幸・大濱常治・山内大輝・石原昌勝・名嘉眞健志
分 析 対 象	建材試料：6検体 受付区分：弊社採取
分 析 項 目	クリソタイル、アモサイト、クロシドライト、アンソフィライト、トレモライト、アクチノライト
分 析 方 法	JIS A 1481-1:2016 建材製品中のアスベスト含有率測定方法－第1部：市販パルク材からの試料採取及び定性的判定方法
分 析 者	株式会社 沖縄環境分析センター 友寄梓「石綿分析技術評価事業(評価区分1)」
分 析 期 間	試料受付日： 2022年8月17日 分析終了日： 2022年9月29日
分析結果は別紙、分析結果一覧 に示す。	
[特記事項]	・飛散性・非飛散性は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年12月25日法律第137号)に基づく区分である。 ・含有量(%)は概数を表す。

第22-B2774号

分析結果一覧

中城村長 浜田京介 殿

検体ID	試料名	検出された石綿の種類	含有量(%)	飛散性	備考
8200	1階 浄化槽室 壁 吹付ロックウール	無検出	-	-	
8201	2階 消火ポンプ室 消火ポンプ(新)パイプフランジパッキン①	無検出	-	-	
8202	2階 消火ポンプ室 消火ポンプ(新)パイプフランジパッキン②	無検出	-	-	
8203	2階 消火ポンプ室 消火ポンプ(旧)パイプフランジパッキン	クリソタイル	5～50	非飛散性	
8204	1階 外部 Pコン穴 モルタル充填材	クリソタイル	0.1～5	非飛散性	
8205	2階 外部 建具廻り シーリング材	クリソタイル	0.1～5	非飛散性	
[特記事項] ・飛散性・非飛散性は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年12月25日法律第137号)に基づく区分である。 ・含有量(%)は概数を表す。					

OEAC-F-04-2(Rev.10)

Revision Date:2022/9/26


顕微鏡写真 (22-B2774)



ID. No : 8200

結果 : 石綿含有せず


条件 : 10×10, 1.550HD, Crs-n, RI



条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥




条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //




ID. No : 8201

結果 : 石綿含有せず

条件 : 10×10, 1.550HD, Crs-n, RI



条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥



条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //



ID. No : 8202

結果 : 石綿含有せず


条件 : 10×10, 1.550HD, Crs-n, RI



条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥



条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //




ID. No : 8203

結果 : 石綿含有 (クリソタイル)

条件 : 10×10, 1.550HD, Crs-n, RI



条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥



条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //

顕微鏡写真 (22-B2774)



ID. No : 8204

結果 : 石綿含有 (クリソタイル)


条件 : 10×10, 1.550HD, Crs-n, RI



条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥



条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //




ID. No : 8205

結果 : 石綿含有 (クリソタイル)

条件 : 10×10, 1.550HD, Crs-n, RI



条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥



条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //

第22-B2775号

分析結果報告書

2022年9月30日

中城村長 浜田京介 殿




ご依頼のありました試料中の石綿の分析結果を下記の通り報告申し上げます。

作業環境測定機関登録番号 47-3
NVLAP LAB CODE: 200852-0
株式会社 沖縄環境分析センター
沖縄県宜野湾市真栄原3丁目1番21号
TEL: 098-897-0910 (代)

工 事 名	中城幼小・津覇幼小アスベスト含有調査委託業務				
試料採取場所	中城村立津覇小学校 堆肥小屋 中城村字津覇1174番地				
試料採取年月日	2022年7月10日				
試 料 採 取 者	株式会社 沖縄環境分析センター 仲座照幸・山内大輝・石原昌勝・名嘉眞健志				
分 析 対 象	建材試料: 1検体 受付区分: 弊社採取				
分 析 項 目	クリソタイル、アモサイト、クロシドライト、アンソフィライト、トレモライト、アクチノライト				
分 析 方 法	JIS A 1481-1:2016 建材製品中のアスベスト含有率測定方法-第1部:市販バルク材からの試料採取及び定性的判定方法				
分 析 者	株式会社 沖縄環境分析センター 名嘉眞健志「石綿分析技術評価事業(評価区分1)」				
分 析 期 間	試料受付日: 2022年8月17日 分析終了日: 2022年9月29日				
検体ID	試料名	検出された石綿の種類	含有量(%)	飛散性	備考
8206	1階 倉庫 Pコン穴 モルタル充填材	無検出	-	-	
[特記事項] ・飛散性・非飛散性は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年12月25日法律第137号)に基づく区分である。 ・含有量(%)は概数を表す。					

OEAC-F-04-2(Rev.10)
Revision Date:2022.9.26

顕微鏡写真 (22-B2775)



ID. No : 8206

結果 : 石綿含有せず

条件 : 10×10, 1.550HD, Crs-n, RI

条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥

条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //

第22-B2776号

分析結果報告書

2022年9月30日



中城村長 浜田京介 殿

ご依頼のありました試料中の石綿の分析結果を下記の通り報告申し上げます。

株式会社 沖縄環境分析センター
作業環境測定機関登録番号 47-3
NVLAP LAB. CODE: 000852-0
株式会社 沖縄環境分析センター
沖縄県宜野湾市真栄原3丁目7番24号
TEL: 098-897-0910 (代)

工 事 名	中城幼小・津覇幼小アスベスト含有調査委託業務				
試料採取場所	中城村立津覇小学校 飼育小屋 中城村字津覇1174番地				
試料採取年月日	2022年7月10日				
試 料 採 取 者	株式会社 沖縄環境分析センター 仲座照幸・山内大輝・石原昌勝・名嘉眞健志				
分 析 対 象	建材試料: 2検体 受付区分: 弊社採取				
分 析 項 目	クリソタイル、アモサイト、クロシドライト、アンソフィライト、トレモライト、アクチノライト				
分 析 方 法	JIS A 1481-1:2016 建材製品中のアスベスト含有率測定方法ー第1部:市販バルク材からの試料採取及び定性的判定方法				
分 析 者	株式会社 沖縄環境分析センター 名嘉眞健志「石綿分析技術評価事業(評価区分1)」				
分 析 期 間	試料受付日: 2022年8月17日 分析終了日: 2022年9月29日				
検体ID	試料名	検出された石綿の種類	含有量(%)	飛散性	備考
8207	1階 外部 外壁 複層塗材①及び下地材	無検出	-	-	
8208	1階 外部 外壁 複層塗材②及び下地材	無検出	-	-	
[特記事項] ・飛散性・非飛散性は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年12月25日法律第137号)に基づく区分である。 ・含有量(%)は概数を表す。					

顕微鏡写真 (22-B2776)






ID. No : 8207

結果 : 石綿含有せず

条件 : 10×10, 1.550HD, Crs-n, RI

条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥

条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //



ID. No : 8208

結果 : 石綿含有せず

条件 : 10×10, 1.550HD, Crs-n, RI

条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥

条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //



第22-B2777号

分析結果報告書

2022年9月30日


中城村長 浜田京介 殿

ご依頼のありました試料中の石綿の分析結果を下記の通り報告申し上げます。

作業環境測定機関登録番号 013
NVLAP LAB CODE 260510
株式会社 沖縄環境分析センター
沖縄県宜野湾市真栄原 1-1-1
TEL : 098 - 897 - 0910

工 事 名	中城幼小・津覇幼小アスベスト含有調査委託業務				
試料採取場所	中城村立津覇小学校 外部掲示板 中城村字津覇1174番地				
試料採取年月日	2022年8月16日				
試 料 採 取 者	株式会社 沖縄環境分析センター 山内大輝・石原昌勝				
分 析 対 象	建材試料：2検体 受付区分：弊社採取				
分 析 項 目	クリソタイル、アモサイト、クロシドライト、アンソフィライト、トレモライト、アクチノライト				
分 析 方 法	JIS A 1481-1:2016 建材製品中のアスベスト含有率測定方法－第1部：市販バルク材からの試料採取及び定性的判定方法				
分 析 者	株式会社 沖縄環境分析センター 與儀杏子「石綿分析技術評価事業(評価区分1)」				
分 析 期 間	試料受付日： 2022年8月17日 分析終了日： 2022年9月29日				
検体ID	試料名	検出された石綿の種類	含有量(%)	飛散性	備考
8209	1階 外部 掲示板壁 造形モルタル	無検出	-	-	
8210	1階 外部 掲示板屋根 セメント瓦葺き	無検出	-	-	
[特記事項] ・飛散性・非飛散性は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年12月25日法律第137号)に基づく区分である。 ・含有量(%)は概数を表す。					


顕微鏡写真 (22-B2777)




ID. No : 8209

結果 : 石綿含有せず


条件 : 10×10, 1.550HD, Crs-n, RI



条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥




条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //




ID. No : 8210

結果 : 石綿含有せず

条件 : 10×10, 1.550HD, Crs-n, RI



条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥



条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //