



分析結果報告書

第22-B2435号

2022年9月21日

中城村長 浜田京介 殿

ご依頼のありました試料中の石綿の分析結果を下記の通り報告申し上げます。

作業環境測定機関登録番号 47-3
NVLAP LAB CODE: 200852-0
株式会社 沖縄環境分析センター
沖縄県宜野湾市真栄原5丁目7番地
TEL: 098-897-0910 (代)

工 事 名	中城幼小・津覇幼小アスベスト含有調査委託業務
試料採取場所	中城村立中城小学校 17号棟(特別教室棟) 沖縄県中頭郡中城村字屋宜239番地
試料採取年月日	2022年8月1日 ~ 2022年8月8日
試 料 採 取 者	株式会社 沖縄環境分析センター 仲座照幸・大濱常治・石原昌勝
分 析 対 象	建材試料: 26検体 受付区分: 弊社採取
分 析 項 目	クリソタイル、アモサイト、クロシドライト、アンソフィライト、トレモライト、アクチノライト
分 析 方 法	JIS A 1481-1:2016 建材製品中のアスベスト含有率測定方法-第1部:市販パルク材からの試料採取及び定性的判定方法
分 析 者	株式会社 沖縄環境分析センター 與儀杏子「石綿分析技術評価事業(評価区分1)」
分 析 期 間	試料受付日: 2022年8月16日 分析終了日: 2022年9月20日
分析結果は別紙、分析結果一覧1ページから3ページに示す。	
[特記事項]	・飛散性・非飛散性は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年12月25日法律第137号)に基づく区分である。 ・含有量(%)は概数を表す。

OEAC-F-04-2(Rev.9)

Revision Date:2016.9.29

第22-B2435号

分析結果一覧

中城村長 浜田京介 殿

検体ID	試料名	検出された石綿の種類	含有量(%)	飛散性	備考
6815	1階 外部 外壁 吹付タイル	クリンタイル	0.1～5	非飛散性	下地材に含有
6816	2階 外部 外壁 打継目地	クリンタイル	0.1～5	非飛散性	下地材に含有
6817	1階 外部 建具廻り シーリング材	クリンタイル	0.1～5	非飛散性	下地材に含有
6818	1階 外部 軒天 複層塗材及び下地材	クリンタイル	0.1～5	非飛散性	下地材に含有
6819	1階 外部 軒天 フレキシブルボード	無検出	-	-	
6820	2階 渡り廊下 床 目地材	無検出	-	-	
6821	R階 外部 屋根 複層塗材及び下地材	無検出	-	-	
6822	1階 玄関 天井 ロックウール吸音板(ストレートリブ)及び石膏ボード	無検出	-	-	
6823	1階 ひまわり 天井 ロックウール吸音板(角リブ)及び石膏ボード	無検出	-	-	
6824	1階 ひまわり 床 Pタイル(ベージュ) & 接着剤	無検出	-	-	
【特記事項】 ・飛散性・非飛散性は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年12月25日法律第137号)に基づく区分である。 ・含有量(%)は概数を表す。					

OEAC-F-04-2(Rev.9)

Revision Date:2016.8.29

第22-B2435号

分析結果一覧

中城村長 浜田京介 殿

検体ID	試料名	検出された石綿の種類	含有量(%)	飛散性	備考
6825	1階 ひまわり 床 Pタイル(青)&接着剤	クリンタイル	0.1～5	非飛散性	接着剤に含有
6826	1階 ひまわり 床 Pタイル(茶)&接着剤	クリンタイル	0.1～5	非飛散性	接着剤に含有
6827	1階 女子更衣室 天井 化粧石膏ボード	無検出	-	-	
6828	1階 なかよし 床 長尺シート(緑)&接着剤	クリンタイル	0.1～5	非飛散性	接着剤に含有
6829	2階 理科室 天井裏 ダクト断熱材①	無検出	-	-	
6830	2階 理科室 天井裏 たわみ継手	無検出	-	-	
6831	2階 理科室 天井裏 パイプ断熱材	無検出	-	-	
6832	2階 理科室 天井 ロックウール吸音板(リブ無し)及び石膏ボード	無検出	-	-	
6833	2階 理科室 床 複層塗材及び下地材	無検出	-	-	
6834	2階 理科室 実験台 天板(スレートボード及び板)	クリンタイル	5～50	非飛散性	スレートボードに含有
【特記事項】 ・飛散性・非飛散性は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年12月25日法律第137号)に基づく区分である。 ・含有量(%)は概数を表す。					

OEAC-F-04-2(Rev.9)

Revision Date:2016.8.29




第22-B2435号

分析結果一覧


中城村長 浜田京介 殿

検体ID	試料名	検出された石綿の種類	含有量(%)	飛散性	備考
6835	2階 男子便所 天井 スレートボード	クリンタイル	5～50	非飛散性	
6836	2階 男子便所 壁 セラミックタイル	無検出	-	-	
6837	2階 男子便所 床 モザイクタイル	無検出	-	-	
6838	2階 階段室 壁 複層塗材及び下地材	クリンタイル	0.1～5	非飛散性	下地材に含有
6839	2階 階段室 巾木 ソフト巾木&接着剤及び下地材	クリンタイル	0.1～5	非飛散性	接着剤及び下地材に含有
6840	2階 階段室 床 長尺シート(桃)&接着剤	クリンタイル	0.1～5	非飛散性	接着剤に含有
[特記事項] ・飛散性・非飛散性は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年12月25日法律第137号)に基づく区分である。 ・含有量(%)は概数を表す。					

OEAC-F-04-2(Rev.9)
Revision Date:2016.9.29




顕微鏡写真 (22-B2435)




ID. No : 6815

結果 : 石綿含有 (クリソタイル)


条件 : 10×10, 1. 550HD, Crs-n, RI



条件 : 10×10, 1. 550HD, Op-n, CS, ⊥



条件 : 10×10, 1. 550HD, Op-n, CS, //




ID. No : 6816

結果 : 石綿含有 (クリソタイル)

条件 : 10×10, 1. 550HD, Crs-n, RI



条件 : 10×10, 1. 550HD, Op-n, CS, ⊥




条件 : 10×10, 1. 550HD, Op-n, CS, //




ID. No : 6817

結果 : 石綿含有 (クリソタイル)


条件 : 10×10, 1. 550HD, Crs-n, RI



条件 : 10×10, 1. 550HD, Op-n, CS, ⊥




条件 : 10×10, 1. 550HD, Op-n, CS, //



ID. No : 6818

結果 : 石綿含有 (クリソタイル)

条件 : 10×10, 1. 550HD, Crs-n, RI




条件 : 10×10, 1. 550HD, Op-n, CS, ⊥



条件 : 10×10, 1. 550HD, Op-n, CS, //


顕微鏡写真 (22-B2435)




ID. No : 6819

結果 : 石綿含有せず


条件 : 10×10, 1.550HD, Crs-n, RI



条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥




条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //




ID. No : 6820

結果 : 石綿含有せず


条件 : 10×10, 1.550HD, Crs-n, RI



条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥




条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //




ID. No : 6821

結果 : 石綿含有せず


条件 : 10×10, 1.550HD, Crs-n, RI



条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥




条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //




ID. No : 6822

結果 : 石綿含有せず

条件 : 10×10, 1.550HD, Crs-n, RI




条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥



条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //


顕微鏡写真 (22-B2435)




ID. No : 6823

結果 : 石綿含有せず


条件 : 10×10, 1. 550HD, Crs-n, RI



条件 : 10×10, 1. 550HD, Op-n, CS, ⊥




条件 : 10×10, 1. 550HD, Op-n, CS, //




ID. No : 6824

結果 : 石綿含有せず


条件 : 10×10, 1. 550HD, Crs-n, RI



条件 : 10×10, 1. 550HD, Op-n, CS, ⊥




条件 : 10×10, 1. 550HD, Op-n, CS, //



ID. No : 6825

結果 : 石綿含有 (クリソタイル)

条件 : 10×10, 1. 550HD, Crs-n, RI



条件 : 10×10, 1. 550HD, Op-n, CS, ⊥



条件 : 10×10, 1. 550HD, Op-n, CS, //



ID. No : 6826

結果 : 石綿含有 (クリソタイル)

条件 : 10×10, 1. 550HD, Crs-n, RI




条件 : 10×10, 1. 550HD, Op-n, CS, ⊥



条件 : 10×10, 1. 550HD, Op-n, CS, //


顕微鏡写真 (22-B2435)




ID. No : 6827

結果 : 石綿含有せず

条件 : 10×10, 1.550HD, Crs-n, RI



条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥



条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //



ID. No : 6828

結果 : 石綿含有 (クリソタイル)


条件 : 10×10, 1.550HD, Crs-n, RI



条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥




条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //




ID. No : 6829

結果 : 石綿含有せず


条件 : 10×10, 1.550HD, Crs-n, RI



条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥



条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //




ID. No : 6830

結果 : 石綿含有せず

条件 : 10×10, 1.550HD, Crs-n, RI




条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥



条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //


顕微鏡写真 (22-B2435)




ID. No : 6831

結果 : 石綿含有せず


条件 : 10×10, 1.550HD, Crs-n, RI



条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥




条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //




ID. No : 6832

結果 : 石綿含有せず


条件 : 10×10, 1.550HD, Crs-n, RI



条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥




条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //




ID. No : 6833

結果 : 石綿含有せず


条件 : 10×10, 1.550HD, Crs-n, RI



条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥




条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //




ID. No : 6834

結果 : 石綿含有 (ケリソタイル)

条件 : 10×10, 1.550HD, Crs-n, RI




条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥



条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //


顕微鏡写真 (22-B2435)




ID. No : 6835

結果 : 石綿含有 (クリソタイル)


条件 : 10×10, 1.550HD, Crs-n, RI



条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥




条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //




ID. No : 6836

結果 : 石綿含有せず


条件 : 10×10, 1.550HD, Crs-n, RI



条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥




条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //




ID. No : 6837

結果 : 石綿含有せず

条件 : 10×10, 1.550HD, Crs-n, RI



条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥




条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //




ID. No : 6838

結果 : 石綿含有 (クリソタイル)

条件 : 10×10, 1.550HD, Crs-n, RI



条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥



条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //


顕微鏡写真 (22-B2435)




ID. No : 6839

結果 : 石綿含有 (クリソタイル)

条件 : 10×10, 1.550HD, Crs-n, RI



条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥




条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //




ID. No : 6840

結果 : 石綿含有 (クリソタイル)

条件 : 10×10, 1.550HD, Crs-n, RI



条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥



条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //

第22-B2436号

分析結果報告書

2022年9月21日

中城村長 浜田京介 殿

ご依頼のありました試料中の石綿の分析結果を下記の通り報告申し上げます。

作業環境測定機関登録番号 47-3
NVLAP LAB CODE 2006-52-0
株式会社 沖縄環境分析センター
沖縄県宜野湾市真栄原3丁目7番24号
TEL : 098 - 897 - 0910 (代)

工 事 名	中城幼小・津覇幼小アスベスト含有調査委託業務
試料採取場所	中城村立中城小学校 16号棟(多目的教室棟) 沖縄県中頭郡中城村字屋宜239番地
試料採取年月日	2022年8月6日
試 料 採 取 者	株式会社 沖縄環境分析センター 仲座照幸・山内大輝
分 析 対 象	建材試料 : 17検体 受付区分 : 弊社採取
分 析 項 目	クリソタイル、アモサイト、クロシドライト、アンソフィライト、トレモライト、アクチノライト
分 析 方 法	JIS A 1481-1:2016 建材製品中のアスベスト含有率測定方法—第1部:市販バルク材からの試料採取及び定性的判定方法
分 析 者	株式会社 沖縄環境分析センター 與儀杏子「石綿分析技術評価事業(評価区分1)」
分 析 期 間	試料受付日 : 2022年8月16日 分析終了日 : 2022年9月20日
分析結果は別紙、分析結果一覧1ページから2ページに示す。	
[特記事項]	・飛散性・非飛散性は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年12月25日法律第137号)に基づく区分である。 ・含有量(%)は概数を表す。

OEAC-F-04-2(Rev.9)
Revision Date:2016.9.29

分析結果一覧

中城村長 浜田京介 殿

検体ID	試料名	検出された石綿の種類	含有量(%)	飛散性	備考
6841	1階 外部 外壁 吹付タイル及び下地材	クリンタイル	0.1～5	非飛散性	下地材に含有
6842	1階 外部 建具廻り シーリング材	無検出	-	-	
6843	2階 外部 外壁 打継目地	無検出	-	-	
6844	2階 外部 軒天 複層塗材及び下地材	無検出	-	-	
6845	2階 外部 軒天 スレートボード	クリンタイル	5～50	非飛散性	
6846	1階 外部 段裏 複層塗材及び下地材	クリンタイル	0.1～5	非飛散性	下地材に含有
6847	1階 学童クラブ 天井 石膏ボード 下地ロックウール吸音板	無検出	-	-	
6848	1階 学童クラブ 床 長尺シート (桃)&接着剤	クリンタイル	0.1～5	非飛散性	接着剤に含有
6849	1階 男子便所 天井 スレートボード	クリンタイル	5～50	非飛散性	
6850	1階 男子便所 壁 セラミックタイル	無検出	-	-	
[特記事項] ・飛散性・非飛散性は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年12月25日法律第137号)に基づく区分である。 ・含有量(%)は概数を表す。					

OEAC-F-04-2(Rev.9)

Revision Date:2016.9.29

第22-B2436号

分析結果一覧

中城村長 浜田京介 殿

検体ID	試料名	検出された石綿の種類	含有量(%)	飛散性	備考
6851	1階 男子便所 床 モザイクタイル	無検出	-	-	
6852	2階 ひかりホール 天井裏 ダクト断熱材①	無検出	-	-	
6853	2階 ひかりホール 天井裏 ダクト断熱材②	無検出	-	-	
6854	1階 学童クラブ 天井裏 たわみ継手	無検出	-	-	
6855	2階 ひかりホール 天井裏 パイプ断熱材	無検出	-	-	
6856	2階 ひかりホール 天井 石膏ボード下地ロックウール吸音板(リブ有)	無検出	-	-	
6857	2階 ひかりホール 床 長尺シート(膏)&接着剤	無検出	-	-	
[特記事項] ・飛散性・非飛散性は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年12月25日法律第137号)に基づく区分である。 ・含有量(%)は概数を表す。					

OEAC-F-04-2(Rev.9)

Revision Date:2016.9.29


顕微鏡写真 (22-B2436)




ID. No : 6841

結果 : 石綿含有 (クリソタイル)


条件 : 10×10, 1.550HD, Crs-n, RI



条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS. ⊥




条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS. //




ID. No : 6842

結果 : 石綿含有せず


条件 : 10×10, 1.550HD, Crs-n, RI



条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS. ⊥




条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS. //




ID. No : 6843

結果 : 石綿含有せず


条件 : 10×10, 1.550HD, Crs-n, RI



条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS. ⊥




条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS. //




ID. No : 6844

結果 : 石綿含有せず

条件 : 10×10, 1.550HD, Crs-n, RI




条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS. ⊥



条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS. //


顕微鏡写真 (22-B2436)




ID.No : 6845

結果 : 石綿含有 (クリソタイル)


条件 : 10×10, 1.550HD, Crs-n, RI



条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥




条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //




ID.No : 6846

結果 : 石綿含有 (クリソタイル)


条件 : 10×10, 1.550HD, Crs-n, RI



条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥




条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //




ID.No : 6847

結果 : 石綿含有せず

条件 : 10×10, 1.550HD, Crs-n, RI



条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥




条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //




ID.No : 6848

結果 : 石綿含有 (クリソタイル)

条件 : 10×10, 1.550HD, Crs-n, RI




条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥



条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //


顕微鏡写真 (22-B2436)




ID. No : 6849

結果 : 石綿含有 (クリソタイル)

条件 : 10×10, 1.550HD, Crs-n, RI



条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥




条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //




ID. No : 6850

結果 : 石綿含有せず

条件 : 10×10, 1.550HD, Crs-n, RI



条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥




条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //




ID. No : 6851

結果 : 石綿含有せず


条件 : 10×10, 1.550HD, Crs-n, RI



条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥




条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //



ID. No : 6852

結果 : 石綿含有せず

条件 : 10×10, 1.550HD, Crs-n, RI



条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥



条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //


顕微鏡写真 (22-B2436)




ID. No : 6853

結果 : 石綿含有せず

条件 : 10×10, 1.550HD, Crs-n, RI



条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥




条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //




ID. No : 6854

結果 : 石綿含有せず

条件 : 10×10, 1.550HD, Crs-n, RI



条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥




条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //




ID. No : 6855

結果 : 石綿含有せず


条件 : 10×10, 1.550HD, Crs-n, RI



条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥




条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //




ID. No : 6856

結果 : 石綿含有せず

条件 : 10×10, 1.550HD, Crs-n, RI



条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥



条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //


顕微鏡写真 (22-B2436)




ID. No : 6857

結果 : 石綿含有せず

条件 : 10×10, 1.550HD, Crs-n, RI



条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥



条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //



第22-B2437号

分析結果報告書

2022年9月26日

中城村長 浜田京介 殿

ご依頼のありました試料中の石綿の分析結果を下記の通り報告申し上げます。

作業環境測定機関登録番号 47-3
NVLAP LAB CODE 200852-0
株式会社 沖縄環境分析センター
沖縄県宜野湾市真栄原5丁目1番24号
TEL : 098 - 897 - 0910 (代)


工 事 名	中城幼小・津覇幼小アスベスト含有調査委託業務
試料採取場所	中城村立中城小学校 20号棟(屋外プール) 沖縄県中頭郡中城村字屋宜239番地
試料採取年月日	2022年8月7日
試料採取者	株式会社 沖縄環境分析センター 仲座照幸・大濱常治
分 析 対 象	建材試料 : 13検体 受付区分 : 弊社採取
分 析 項 目	クリソタイル、アモサイト、クロシドライト、アンソフィライト、トレモライト、アクチノライト
分 析 方 法	JIS A 1481-1:2016 建材製品中のアスベスト含有率測定方法-第1部:市販バルク材からの試料採取及び定性的判定方法
分 析 者	株式会社 沖縄環境分析センター 奥儀杏子「石綿分析技術評価事業(評価区分1)」
分 析 期 間	試料受付日 : 2022年8月16日 分析終了日 : 2022年9月22日
分析結果は別紙、分析結果一覧1ページから2ページに示す。	
[特記事項]	・飛散性・非飛散性は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年12月25日法律第137号)に基づく区分である。 ・含有量(%)は概数を表す。

分析結果一覧

中城村長 浜田京介 殿

検体ID	試料名	検出された石綿の種類	含有量(%)	飛散性	備考
6858	B1階 外部 外壁 モルタル仕上材	クリンタイル	0.1～5	非飛散性	
6859	B1階 外部 外壁 Pコン充填材	クリンタイル	0.1～5	非飛散性	
6860	1階 外部 外壁 リシン吹付及び下地材	クリンタイル	0.1～5	非飛散性	下地材に含有
6861	B1階 外部 外壁 目地材及び下地材	クリンタイル	0.1～5	非飛散性	下地材に含有
6862	1階 外部 建具廻り シーリング材及び下地材	クリンタイル	0.1～5	非飛散性	下地材に含有
6863	1階 外部 軒天 複層塗材及び下地材	クリンタイル	0.1～5	非飛散性	下地材に含有
6864	1階 外部 プールサイド ゴムシート & 接着剤	無検出	-	-	
6865	1階 外部 プールサイド 目地材	無検出	-	-	
6866	1階 管理人室 天井 パーライト吹付及び下地材	クリンタイル	0.1～5	非飛散性	下地材に含有
6867	1階 男子更衣室 壁 複層塗材及び下地材	クリンタイル	0.1～5	非飛散性	下地材に含有
[特記事項] ・飛散性・非飛散性は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年12月25日法律第137号)に基づく区分である。 ・含有量(%)は概数を表す。					

OEAC-F-04-2(Rev.10)
Revision Date 2022.9.26




分析結果一覧


中城村長 浜田京介 殿

検体ID	試料名	検出された石綿の種類	含有量(%)	飛散性	備考
6868	1階 女子便所 天井 複層塗材及び下地材	クリンタイル	0.1～5	非飛散性	下地材に含有
6869	1階 女子便所 壁 セラミックタイル	無検出	-	-	
6870	1階 管理人室便所 床 モザイクタイル	無検出	-	-	
[特記事項] ・飛散性・非飛散性は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年12月25日法律第137号)に基づく区分である。 ・含有量(%)は概数を表す。					

OEAC-F-04-2 (Rev. 10)
Revision Date: 2022.9.26




顕微鏡写真 (22-B2437)




ID. No : 6858

結果 : 石綿含有 (クリソタイル)

条件 : 10×10, 1.550HD, Crs-n, RI



条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥




条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //




ID. No : 6859

結果 : 石綿含有 (クリソタイル)

条件 : 10×10, 1.550HD, Crs-n, RI



条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥




条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //



ID. No : 6860

結果 : 石綿含有 (クリソタイル)


条件 : 10×10, 1.550HD, Crs-n, RI



条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥




条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //




ID. No : 6861

結果 : 石綿含有 (クリソタイル)


条件 : 10×10, 1.550HD, Crs-n, RI




条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥




条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //



ID. No : 6862
結果 : 石綿含有 (クリソタイル)
条件 : 10×10, 1. 550HD, Crs-n, RI




条件 : 10×10, 1. 550HD, Op-n, CS, ⊥




条件 : 10×10, 1. 550HD, Op-n, CS, //




ID. No : 6863
結果 : 石綿含有 (クリソタイル)
条件 : 10×10, 1. 550HD, Crs-n, RI




条件 : 10×10, 1. 550HD, Op-n, CS, ⊥




条件 : 10×10, 1. 550HD, Op-n, CS, //




ID. No : 6864
結果 : 石綿含有せず
条件 : 10×10, 1. 550HD, Crs-n, RI




条件 : 10×10, 1. 550HD, Op-n, CS, ⊥




条件 : 10×10, 1. 550HD, Op-n, CS, //



ID. No : 6865
結果 : 石綿含有せず
条件 : 10×10, 1. 550HD, Crs-n, RI



条件 : 10×10, 1. 550HD, Op-n, CS, ⊥




条件 : 10×10, 1. 550HD, Op-n, CS, //




ID. No : 6866

結果 : 石綿含有 (クリソタイル)

条件 : 10×10, 1.550HD, Crs-n, RI



条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥




条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //




ID. No : 6867

結果 : 石綿含有 (クリソタイル)

条件 : 10×10, 1.550HD, Crs-n, RI



条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥




条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //




ID. No : 6868

結果 : 石綿含有 (クリソタイル)


条件 : 10×10, 1.550HD, Crs-n, RI



条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥




条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //




ID. No : 6869

結果 : 石綿含有せず

条件 : 10×10, 1.550HD, Crs-n, RI




条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥



条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //


顕微鏡写真 (22-B2437)




ID. No : 6870

結果 : 石綿含有せず

条件 : 10×10, 1.550HD, Crs-n, RI



条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥



条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //



第22-B2438号

分析結果報告書

2022年9月27日


中城村長 浜田京介 殿

ご依頼のありました試料中の石綿の分析結果を下記の通り報告申し上げます。


作業環境測定機関登録番号 41-3
NVLAP LAB CODE : 20100520
株式会社 沖縄環境分析センター
沖縄県宜野湾市真栄原3丁目7番14号
TEL : 098 - 897 - 0910 (代)

工 事 名	中城幼小・津覇幼小アスベスト含有調査委託業務				
試料採取場所	中城村立中城小学校 消火ポンプ室 沖縄県中頭郡中城村字屋宜239番地				
試料採取年月日	2022年8月8日				
試 料 採 取 者	株式会社 沖縄環境分析センター 仲座照幸				
分 析 対 象	建材試料：3検体 受付区分：弊社採取				
分 析 項 目	クリンタイル、アモサイト、クロシドライト、アンソフィライト、トレモライト、アクチノライト				
分 析 方 法	JIS A 1481-1:2016 建材製品中のアスベスト含有率測定方法－第1部：市販バルク材からの試料採取及び定性的判定方法				
分 析 者	株式会社 沖縄環境分析センター 伊礼篤子「石綿分析技術評価事業(評価区分1)」				
分 析 期 間	試料受付日：2022年8月16日 分析終了日：2022年9月26日				
検体ID	試料名	検出された石綿の種類	含有量(%)	飛散性	備考
6871	1階 外部 建具廻り シーリング材	クリンタイル	0.1～5	非飛散性	
6872	1階 消火ポンプ室 パイプ フランジ パッキン①	クリンタイル	5～50	非飛散性	
6873	1階 消火ポンプ室 パイプ フランジ パッキン②	クリンタイル	50～100	非飛散性	
[特記事項] ・飛散性・非飛散性は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年12月25日法律第137号)に基づく区分である。 ・含有量(%)は概数を表す。					


顕微鏡写真 (22-B2438)




ID. No : 6871
結果 : 石綿含有 (クリソタイル)
条件 : 10×10, 1.550HD, Crs-n, RI




条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥




条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //




ID. No : 6872
結果 : 石綿含有 (クリソタイル)
条件 : 10×10, 1.550HD, Crs-n, RI




条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥




条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //



ID. No : 6873
結果 : 石綿含有 (クリソタイル)
条件 : 10×10, 1.550HD, Crs-n, RI



条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥



条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //



第22-B2439号


分析結果報告書

2022年9月20日

中城村長 浜田京介 殿

ご依頼のありました試料中の石綿の分析結果を下記の通り報告申し上げます。

作業環境測定機関登録番号 13
株式会社 沖縄環境分析センター
沖縄県宜野湾市真栄原6丁目7番4号
TEL : 098 - 897 - 0010 (代表)




工 事 名	中城幼小・津覇幼小アスベスト含有調査委託業務				
試料採取場所	中城村立中城小学校 東屋 沖縄県中頭郡中城村字屋宜239番地				
試料採取年月日	2022年8月1日 ～ 2022年8月4日				
試 料 採 取 者	株式会社 沖縄環境分析センター 仲座照幸・石原昌勝				
分 析 対 象	建材試料：5検体 受付区分：弊社採取				
分 析 項 目	クリンタイル、アモサイト、クロシドライト、アンソフィライト、トレモライト、アクチノライト				
分 析 方 法	JIS A 1481-1:2016 建材製品中のアスベスト含有率測定方法—第1部：市販バルク材からの試料採取及び定性的判定方法				
分 析 者	株式会社 沖縄環境分析センター 伊礼篤子「石綿分析技術評価事業(評価区分1)」				
分 析 期 間	試料受付日：2022年8月16日 分析終了日：2022年9月20日				
検体ID	試料名	検出された石綿の種類	含有量(%)	飛散性	備考
6874	1階 東屋① 外壁 複層塗材及び下地材	クリンタイル	0.1～5	非飛散性	下地材に含有
6875	1階 東屋① 天井 複層塗材及び下地材	クリンタイル	0.1～5	非飛散性	下地材に含有
6876	1階 東屋② 天井 複層塗材及び下地材	クリンタイル	0.1～5	非飛散性	下地材に含有
6877	1階 東屋③ 外壁 複層塗材及び下地材	クリンタイル	0.1～5	非飛散性	下地材に含有
6878	1階 東屋③ 天井 複層塗材及び下地材	クリンタイル	0.1～5	非飛散性	下地材に含有
[特記事項]	・飛散性・非飛散性は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年12月25日法律第137号)に基づく区分である。 ・含有量(%)は概数を表す。				

顕微鏡写真 (22-B2439)



ID No : 6874
結果 : 石綿含有 (クリソタイル)
条件 : 10×10, 1. 550HD, Crs-n, RI




条件 : 10×10, 1. 550HD, Op-n, CS, ⊥




条件 : 10×10, 1. 550HD, Op-n, CS, //



ID No : 6875
結果 : 石綿含有 (クリソタイル)
条件 : 10×10, 1. 550HD, Crs-n, RI



条件 : 10×10, 1. 550HD, Op-n, CS, ⊥



条件 : 10×10, 1. 550HD, Op-n, CS, //



ID No : 6876
結果 : 石綿含有 (クリソタイル)
条件 : 10×10, 1. 550HD, Crs-n, RI



条件 : 10×10, 1. 550HD, Op-n, CS, ⊥



条件 : 10×10, 1. 550HD, Op-n, CS, //



ID No : 6877
結果 : 石綿含有 (クリソタイル)
条件 : 10×10, 1. 550HD, Crs-n, RI



条件 : 10×10, 1. 550HD, Op-n, CS, ⊥



条件 : 10×10, 1. 550HD, Op-n, CS, //


顕微鏡写真 (22-B2439)




ID No : 6878

結果 : 石綿含有 (クリソタイル)

条件 : 10×10, 1.550HD, Crs-n, RI



条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥



条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //



第22-B2440号

分析結果報告書

2022年9月26日

中城村長 浜田京介 殿

ご依頼のありました試料中の石綿の分析結果を下記の通り報告申し上げます。

作業環境測定機関登録番号 47-3
NV LAP LAB CODE 200852-0
株式会社 沖縄環境分析センター
沖縄県宜野湾市真栄原1丁目7番24号
TEL : 098 - 897 - 0910 (代)

工 事 名	中城幼小・津覇幼小アスベスト含有調査委託業務
試料採取場所	中城村立中城幼稚園 沖縄県中頭郡中城村字屋宜239番地
試料採取年月日	2022年8月6日 ～ 2022年8月7日
試 料 採 取 者	株式会社 沖縄環境分析センター 仲座照幸・大濱常治
分 析 対 象	建材試料：18検体 受付区分：弊社採取
分 析 項 目	クリンタイル、アモサイト、クロシドライト、アンソフィライト、トレモライト、アクチノライト
分 析 方 法	JIS A 1481-1:2016 建材製品中のアスベスト含有率測定方法―第1部：市販バルク材からの試料採取及び定性的判定方法
分 析 者	株式会社 沖縄環境分析センター 與儀杏子「石綿分析技術評価事業(評価区分1)」
分 析 期 間	試料受付日：2022年8月16日 分析終了日：2022年9月22日
分析結果は別紙、分析結果一覧1ページから2ページに示す。	
[特記事項]	・飛散性・非飛散性は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年12月25日法律第137号)に基づく区分である。 ・含有量(%)は概数を表す。

第22-B2440号

分析結果一覧

中城村長 浜田京介 殿

検体ID	試料名	検出された石綿の種類	含有量(%)	飛散性	備考
6879	1階 外部 外壁 リシン吹付及び下地材	無検出	-	-	
6880	1階 外部 外壁 複層塗材及び下地材	無検出	-	-	
6881	1階 外部 軒天 複層塗材及び下地材	無検出	-	-	
6882	1階 外部 底 複層塗材及び下地材	無検出	-	-	
6883	1階 外部 建具廻り シーリング材	クリソタイル	0.1～5	非飛散性	
6884	R階 外部 屋根 シート防水	無検出	-	-	
6885	R階 外部 屋根 塗膜防水	無検出	-	-	
6886	1階 保育室 天井 ロックウール吸音板	クリソタイル	0.1～5	非飛散性	
6887	1階 保育室 壁 複層塗材及び下地材	無検出	-	-	
6888	1階 便所 天井 フレキシブルボード	クリソタイル アモサイト	0.1～5	非飛散性	
[特記事項] ・飛散性・非飛散性は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年12月25日法律第137号)に基づく区分である。 ・含有量(%)は概数を表す。					




OEAC-F-04-2(Rev.10)
Revision Date: 2012.9.26

第22-B2440号

分析結果一覧


中城村長 浜田京介 殿

検体ID	試料名	検出された石綿の種類	含有量(%)	飛散性	備考
6889	1階 便所 壁 セラミックタイル	無検出	-	-	
6890	1階 便所 床 モザイクタイル	無検出	-	-	
6891	1階 遊戯室 天井 吹付タイル及び下地材	無検出	-	-	
6892	1階 遊戯室 壁 複層塗材及び下地材	無検出	-	-	
6893	1階 遊戯室 壁 吸音材(グラスウール)	無検出	-	-	
6894	1階 廊下 天井 石膏ボード	無検出	-	-	
6895	1階 保健室 壁 複層塗材及び下地材	無検出	-	-	
6896	1階 湯沸室 シンクコーティング材	無検出	-	-	
[特記事項] ・飛散性・非飛散性は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年12月25日法律第137号)に基づく区分である。 ・含有量(%)は概数を表す。					



OEAC-F-042 (Rev.10)
Revision 1.0 Date: 2022.9.26


顕微鏡写真 (22-B2440)




ID. No : 6879

結果 : 石綿含有せず


条件 : 10×10, 1. 550HD, Crs-n, RI



条件 : 10×10, 1. 550HD, Op-n, CS, ⊥




条件 : 10×10, 1. 550HD, Op-n, CS, //




ID. No : 6880

結果 : 石綿含有せず


条件 : 10×10, 1. 550HD, Crs-n, RI



条件 : 10×10, 1. 550HD, Op-n, CS, ⊥




条件 : 10×10, 1. 550HD, Op-n, CS, //




ID. No : 6881

結果 : 石綿含有せず


条件 : 10×10, 1. 550HD, Crs-n, RI



条件 : 10×10, 1. 550HD, Op-n, CS, ⊥




条件 : 10×10, 1. 550HD, Op-n, CS, //




ID. No : 6882

結果 : 石綿含有せず

条件 : 10×10, 1. 550HD, Crs-n, RI



条件 : 10×10, 1. 550HD, Op-n, CS, ⊥




条件 : 10×10, 1. 550HD, Op-n, CS, //


顕微鏡写真 (22-B2440)




ID. No : 6883
結果 : 石綿含有 (クリソタイル)
条件 : 10×10, 1.550HD, Crs-n, RI




条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥




条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //




ID. No : 6884
結果 : 石綿含有せず
条件 : 10×10, 1.550HD, Crs-n, RI




条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥




条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //



ID. No : 6885
結果 : 石綿含有せず
条件 : 10×10, 1.550HD, Crs-n, RI




条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥



条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //



ID. No : 6886
結果 : 石綿含有 (クリソタイル)
条件 : 10×10, 1.550HD, Crs-n, RI




条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥



条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //


顕微鏡写真 (22-B2440)




ID. No : 6887

結果 : 石綿含有せず


条件 : 10×10, 1.550HD, Crs-n, RI



条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥




条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //




ID. No : 6888

結果 : 石綿含有 (クリソタイル)

条件 : 10×10, 1.550HD, Crs-n, RI



条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥




条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //




ID. No : 6888

結果 : 石綿含有 (アモサイト)


条件 : 10×10, 1.680HD, Crs-n, RI



条件 : 10×10, 1.680HD, Op-n, CS, ⊥




条件 : 10×10, 1.680HD, Op-n, CS, //




ID. No : 6889

結果 : 石綿含有せず

条件 : 10×10, 1.550HD, Crs-n, RI




条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥



条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //


顕微鏡写真 (22-B2440)




ID. No : 6890

結果 : 石綿含有せず


条件 : 10×10, 1.550HD, Crs-n, RI



条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥




条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //




ID. No : 6891

結果 : 石綿含有せず


条件 : 10×10, 1.550HD, Crs-n, RI



条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥




条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //




ID. No : 6892

結果 : 石綿含有せず


条件 : 10×10, 1.550HD, Crs-n, RI



条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥




条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //




ID. No : 6893

結果 : 石綿含有せず

条件 : 10×10, 1.550HD, Crs-n, RI




条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥



条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //


顕微鏡写真 (22-B2440)




ID. No : 6894

結果 : 石綿含有せず


条件 : 10×10, 1.550HD, Crs-n, RI



条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥




条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //




ID. No : 6895

結果 : 石綿含有せず

条件 : 10×10, 1.550HD, Crs-n, RI



条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥




条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //




ID. No : 6896

結果 : 石綿含有せず

条件 : 10×10, 1.550HD, Crs-n, RI



条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥



条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //



第22-B2441号

分析結果報告書

2022年9月27日


中城村長 浜田京介 殿

ご依頼のありました試料中の石綿の分析結果を下記の通り報告申し上げます。

作業環境測定機関登録番号 413
NVLAP LAB CODE 201052-0
株式会社 沖縄環境分析センター
沖縄県宜野湾市真栄原3丁目7番24号
TEL : 098 - 897 - 0910 (代)

工 事 名	中城幼小・津覇幼小アスベスト含有調査委託業務				
試料採取場所	中城村立中城幼稚園 浄化槽 沖縄県中頭郡中城村字屋宜239番地				
試料採取年月日	2022年8月6日				
試 料 採 取 者	株式会社 沖縄環境分析センター 山内大輝				
分 析 対 象	建材試料：3検体 受付区分：弊社採取				
分 析 項 目	クリソタイル、アモサイト、クロシドライト、アンソフィライト、トレモライト、アクチノライト				
分 析 方 法	JIS A 1481-1:2016 建材製品中のアスベスト含有率測定方法－第1部：市販バルク材からの試料採取及び定性的判定方法				
分 析 者	株式会社 沖縄環境分析センター 伊礼篤子「石綿分析技術評価事業(評価区分1)」				
分 析 期 間	試料受付日：2022年8月16日 分析終了日：2022年9月26日				
検体ID	試料名	検出された石綿の種類	含有量(%)	飛散性	備考
6897	1階 外部 外壁 リシン吹付	無検出	-	-	
6898	1階 外部 建具廻り シーリング材	無検出	-	-	
6899	R階 外部 屋根 パイプフランジパッキン	クリソタイル	5～50	非飛散性	
[特記事項] ・飛散性・非飛散性は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年12月25日法律第137号)に基づく区分である。 ・含有量(%)は概数を表す。					


顕微鏡写真 (22-B2441)




ID. No : 6897

結果 : 石綿含有せず


条件 : 10×10, 1.550HD, Crs-n, RI



条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥




条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //




ID. No : 6898

結果 : 石綿含有せず


条件 : 10×10, 1.550HD, Crs-n, RI



条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥




条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //




ID. No : 6899

結果 : 石綿含有 (クリソタイル)

条件 : 10×10, 1.550HD, Crs-n, RI



条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, ⊥



条件 : 10×10, 1.550HD, Op-n, CS, //